

「(어린이 노인 장애인) 보호구역 지정」  
**기 초 자 료 조 사 서**

대상 시설명	신길초등학교				시설의 종류 초등학교
소재지	주 소 : 동작구 알마타길 16 전화번호 : 02-813-0475				
시설(학교)장 성명	윤 경 혜				연락처 : 02-813-0475
지정(확대) 예정구간	도로명	연장거리	도로폭	시점	종점
	여의대방로 44 길	185m	15m	대림아파트 교차로	대림아파트 101동앞

- 붙임 : 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도 ※ 현장 사진포함  
 2. 통학(이동)로 조사결과

※ 이 조사의 기준과 범위는 다음과 같이 한다

- ◆ 기준은 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한규칙(행정안전부령 제189호)에 의한다
- ◆ 범위는 노인 보호구역 지정 대상 시설 주출입구(문)를 중심으로 반경 300m이내 도로

※ 도로 여건상 특수한 경우 반경 500m 이내로 확대 조사가능하며 지리적 기준점은 지정 신청 시설의 주 출입구(문)

- ◆ 신호기·안전표지 및 도로부속물 조사는 보호구역내 필요한 사항에 한함

## 1. 보호구역 지정 가능 노선 및 특성

### 가. 보호구역 지정 가능 노선

일련 번호	보호구역 지정가능 노선						비고
	도로(가로)명	차로수 (양방향)	연장거리	폭 (전체)	시점	종점	
1	여의대방로44길	3~4	185m	15m	대림아파트 교차로	대림아파트 101동앞	

### 나. 통행환경 및 특성

여의대방로 44길은 여의대방로 접속도로로 진출입 통행량이 많고 인근 아파트 및 지역주민의 주 통행로로 출·퇴근시간대 교통량이 많음.

신길초등학교의 많은 학생들이 여의대방로 44길을 횡단하여 통학하고 있으며, 내리막 경사구간으로 보행자 사고위험이 높은 구간임



### 3. 교통안전시설 및 도로부속물 설치 현황

#### 가. 교통안전시설 종류 및 수량

번호	도로(가로)명 (구간)	횡단보도 신호기	횡단보도	안전표지	노면표시	기타	비고
1	여의대방로44길	1	2	8	4	-	-
2							
3							

#### 나.. 도로부속물(도로표지, 과속방지턱 등)의 종류 및 수량

번호	도로(가로)명	보호구역 도로표지	도로 반사경	과속 방지턱	방호 울타리	미끄럼 방지포장	보차도 분리시설	칼라 포장
1	여의대방로44길	-	-	1	-	-	-	-
2								
3								

### 4. 시설주변 도로의 연간 교통사고 발생현황(관할 경찰서 협조)

(단위: 건,명)

일련 번호	도로(가로)명	구 분	발생건수	사망자	부상자
		총 계	.	.	.
1		계	.	.	.
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			
2		계	.	.	.
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			

### 5. 보호구역내 기타 교통조치 필요구간

교통조치 구분	일련 번호	도로(가로)명	구간	연장길이 m	폭 m

### 6. 지정여부 자치구 의견

자료조사 종합의견	<p>여의대방로 44길은 여의대방로 접속도로로 진출입 통행량이 많고 인근 아파트 및 지역주민의 주 통행로로 출·퇴근시간대 교통량이 많음. 신길초등학교의 많은 학생들이 여의대방로 44길을 횡단하여 통학하고 있으며, 내리막 경사구간으로 보행자 사고위험이 높은 구간임</p>
지정여부 검토의견	<p>어린이들의 보다 안전한 통행로 확보를 위하여 어린이보호구역을 지정·개선 하는 것이 타당함</p>

붙임 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도

구분	- 신길초등학교 확대
위치도	
현장사진	

「(어린이 노인 장애인) 보호구역 지정」

## 기 초 자 료 조 사 서

대상 시설명	상도초등학교				시설의 종류 초등학교
소재지	주 소 : 동작구 성대로21길 62 전화번호 : 02-823-2168				
시설(학교)장 성명	권 병 진				연락처 : 02-823-2168
지정(확대) 예정구간	도로명	연장거리	도로폭	시점	종점
	성대로19길	69m	3.8m	성대로21가길 16	성대로21나길 19

- 붙임 : 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도 ※ 현장 사진포함  
2. 통학(이동)로 조사결과

※ 이 조사의 기준과 범위는 다음과 같이 한다

- ◆ 기준은 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한규칙(행정안전부령 제189호)에 의한다
- ◆ 범위는 노인 보호구역 지정 대상 시설 주출입구(문)를 중심으로 반경 300m이내 도로

※ 도로 여건상 특수한 경우 반경 500m 이내로 확대 조사가 가능하며 지리적 기준점은 지정 신청 시설의 주 출입구(문)

- ◆ 신호기·안전표지 및 도로부속물 조사는 보호구역내 필요한 사항에 한함

## 1. 보호구역 지정 가능 노선 및 특성

### 가. 보호구역 지정 가능 노선

일련 번호	보호구역 지정가능 노선						비고
	도로(가로)명	차로수 (양방향)	연장거리	폭 (전체)	시점	종점	
1	성대로19길	1	69m	3.8m	성대로 21가길 16	성대로 21나길 19	

### 나. 통행환경 및 특성

상도초등학교 주 통학로이며, 협소한 도록폭으로 차량과 보행자의 빈번한 상충발생  
보차 분리시설 등 보행자 안전과 관련된 시설물의 부재로 차량에 의한 보행자 사고  
위험도가 높은 구간임



### 3. 교통안전시설 및 도로부속물 설치 현황

#### 가. 교통안전시설 종류 및 수량

번호	도로(가로)명 (구간)	횡단보도 신호기	횡단보도	안전표지	노면표시	기타	비고
1	성대로19길	-	-	-	-	-	-
2							
3							

#### 나.. 도로부속물(도로표지, 과속방지턱 등)의 종류 및 수량

번호	도로(가로)명	보호구역 도로표지	도로 반사경	과속 방지턱	방호 울타리	미끄럼 방지포장	보차도 분리시설	칼라 포장
1	성대로19길	-	2	-	-	-	-	-
2								
3								

### 4. 시설주변 도로의 연간 교통사고 발생현황(관할 경찰서 협조)

(단위: 건,명)

일련 번호	도로(가로)명	구 분	발생건수	사망자	부상자
		총 계	.	.	.
1		계	.	.	.
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			
2		계	.	.	.
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			

### 5. 보호구역내 기타 교통조치 필요구간

교통조치 구분	일련 번호	도로(가로)명	구간	연장길이 m	폭 m

### 6. 지정여부 자치구 의견

자료조사 종합의견	상도초등학교 주 통학로이며, 협소한 도록쪽으로 차량과 보행자의 빈번한 상충발생 보·차 분리시설 등 보행자 안전과 관련된 시설물의 부재로 차량에 의한 보행자 사고 위험도가 높은 구간임
지정여부 검토의견	어린이들의 보다 안전한 통행로 확보를 위하여 어린이보호구역을 지정·개선 하는 것이 타당함

붙임 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도

구분	- 상도초등학교 확대	
위치도		
현장사진		

「(어린이 노인 장애인) 보호구역 지정」  
**기 초 자 료 조 사 서**

대상 시설명	대림초등학교				시설의 종류 초등학교
소재지	주 소 : 동작구 대방동1길 22 전화번호 : 02-822-1987				
시설(학교)장 성명	한 은 주				연락처 : 02-822-1987
지정(확대) 예정구간	도로명	연장거리	도로폭	시점	종점
	대방동길	56m	9m	상도로 69	대방동길 6

- 붙임 : 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도 ※ 현장 사진포함  
 2. 통학(이동)로 조사결과

※ 이 조사의 기준과 범위는 다음과 같이 한다

- ◆ 기준은 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한규칙(행정안전부령 제189호)에 의한다
- ◆ 범위는 노인 보호구역 지정 대상 시설 주출입구(문)를 중심으로 반경 300m이내 도로

※ 도로 여건상 특수한 경우 반경 500m 이내로 확대 조사가 가능하며 지리적 기준점은 지정 신청 시설의 주 출입구(문)

- ◆ 신호기·안전표지 및 도로부속물 조사는 보호구역내 필요한 사항에 한함

## 1. 보호구역 지정 가능 노선 및 특성

### 가. 보호구역 지정 가능 노선

일련 번호	보호구역 지정가능 노선						비고
	도로(가로)명	차로수 (양방향)	연장거리	폭 (전체)	시점	종점	
1	대방동길	1	56m	9m	상도로 69	대방동길 6	

### 나. 통행환경 및 특성

대림초등학교 주 통학로이며, 침두시간대 교통량이 많고 일방통행로로 과속통행이 빈번하게 발생되고 있음 보·차 분리시설로 보도가 설치되어 있지만, 방호울타리 등 보행자 안전시설 부재로 어린이 교통사고 위험도가 높은 구간임



### 3. 교통안전시설 및 도로부속물 설치 현황

#### 가. 교통안전시설 종류 및 수량

번호	도로(가로)명 (구간)	횡단보도 신호기	횡단보도	안전표지	노면표시	기타	비고
1	대방동길	1	4	4	1	-	-
2							
3							

#### 나. 도로부속물(도로표지, 과속방지턱 등)의 종류 및 수량

번호	도로(가로)명	보호구역 도로표지	도로 반사경	과속 방지턱	방호 울타리	미끄럼 방지포장	보차도 분리시설	칼라 포장
1	대방동길	-	1	-	-	-	1	-
2								
3								

### 4. 시설주변 도로의 연간 교통사고 발생현황(관할 경찰서 협조)

(단위: 건,명)

일련 번호	도로(가로)명	구 분	발생건수	사망자	부상자
		총 계	.	.	.
1		계	.	.	.
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			
2		계	.	.	.
		차대 사람			
		차 대 차			
		차량 단독			

### 5. 보호구역내 기타 교통조치 필요구간

교통조치 구분	일련 번호	도로(가로)명	구간	연장길이 m	폭 m

### 6. 지정여부 자치구 의견

자료조사 종합의견	대림초등학교 주 통학로이며, 첨두시간대 교통량이 많고 일방통행로로 과속통행이 빈번하게 발생되고 있음 보.차 분리시설로 보도가 설치되어 있지만, 방호울타리 등 보행자 안전시설 부재로 어린이 교통사고 위험 도가 높은 구간임
지정여부 검토의견	어린이들의 보다 안전한 통행로 확보를 위하여 어린이보호구역을 지정. 개선 하는 것이 타당함

붙임 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도

구분	- 대림초등학교 확대	
위치도		
현장사진		