

# 난지도 매립지 VOCs 측정결과(4/4분기)

(단위:  $\mu\text{g}/\text{Sm}^3$ )

항 목 지 점	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	m,p-자일렌	o-자일렌
하늘공원 상부	2.23	7.65	1.81	3.41	1.65
노을공원 상부	2.11	8.44	1.93	3.48	1.65
난지천축구장(중간매립지)	1.15	8.84	1.99	3.48	1.66
휴암어린이공원	2.72	12.30	2.47	4.18	1.85
성산시영아파트(19동앞)	2.97	8.61	2.35	4.64	2.01
월드컵공원관리사업소	2.31	2.44	2.09	4.30	2.17
하늘공원정상 가스공	3017.6	3359.1	3641.2	3702.8	1346.1
노을공원정상 가스공	2178.2	22148.1	8169.2	8252.8	2657.6
노을공원사면부 가스공	6765.5	2904.2	15001.0	9434.8	2667.1

\* 대기시료채취일 : 2018. 12. 28 , \* 가스공시료채취일 : 2018. 12. 28