

(10542) 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426
 난지사업소

☎ 02-3158-2937 / FAX 02-3158-2948
<http://dyenbio.com>

문서번호 : 난지사업소 제 2019 - 16호

시행일자 : 2019. 03. 20.

수 신 : 난지물재생센터소장

참 조 : 운영과장, 시설보수과장

선결			지시		
접	일 자		결재·공람		
수	번 호				
처 리 과					
담 당 자					
심 사 자			심 사 일		

제 목 : 난지물재생센터 관리대행 시설물 보수 요청의件

1. 귀 센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 센터와 당사 간에 체결된 "난지물재생센터 일부시설물 단순관리 대행사업"과 관련하여 일부 시설물의 노후 및 내구년한 도래로 인한 파손이 발생하여 시설물 보수를 붙임과 같이 요청합니다.



붙 임 : 1. 2019년 해빙기 관리대행시설물 점검표 1부.

2. 관리대행 시설물 보수요청 사진대지 1부. 끝.

대양엔바이오(주) 대표이사 박 중 윤



2019년 해빙기 관리대행시설물 점검표

연번	구분	점검내용	비고
1	위생	투입동 차량대기실 출입구 바닥 보수	보수
2		출차계근대 진입로 바닥 보수	
3	탈수	탈수기동 2층 샤워실 신설	신설
4		탈수기동 1층 화장실 보수	보수

관리대행 시설물 보수요청 사진대지

점검명	투입동 차량대기실 출입구 바닥 보수	번호	1
사진설명	차량 중량으로 인해 주기적 아스콘 파손. 콘크리트 시공 필요		



점검명	출차계근대 진입로 바닥 보수	번호	2
사진설명	차량하중에 의한 구조물 및 콘크리트 파손		



점검명	탈수기동 2층 샤워실 신설	번호	3
사진설명	탈수기동 2층 화장실을 샤워실로 변경 요청		



점검명	탈수기동 1층 화장실 보수	번호	4
사진설명	화장실(천장재, 칸막이, 벽면타일, 창문) 노후화 및 세면대 파손		

