

사 진 대 지

사진#1



공 사 명	노들섬 특화공간조성 토목공사	촬 영 일 자	2019. 9. 6.
사진설명	폐기물 및 위험물보관소 반출		

사진#2



공 사 명	노들섬 특화공간조성 토목공사	촬 영 일 자	2019. 9. 6.
사진설명	폐기물 및 위험물보관소 반출		

사 진 대 지

사진#3



공 사 명	노들섬 특화공간조성 토목공사	촬 영 일 자	2019. 9. 6.
사진설명	화장실 반출		

사진#4



공 사 명	노들섬 특화공간조성 토목공사	촬 영 일 자	2019. 9. 6.
사진설명	국방부 컨테이너 반출		

사 진 대 지

사진#5



공 사 명	노들섬 특화공간조성 토목공사	촬 영 일 자	2019. 9. 6.
-------	-----------------	---------	-------------

사진설명	진,출입로 트렌치 토공 유입으로 인한 연결관 및 우수관로 매몰 위험.
------	----------------------------------------

사진#6



공 사 명	노들섬 특화공간조성 토목공사	촬 영 일 자	2019. 9. 6.
-------	-----------------	---------	-------------

사진설명	진,출입로 트렌치 토공 유입으로 인한 연결관 및 우수관로 매몰 위험.
------	----------------------------------------