

교통안전표지 점검결과

○ 노선별 점검결과

2017. 2. 10

노선	방향	노선별 표지수량 (개)	정비대상								
			계	소계	파손	탈색A	탈색B	중복, 난립	녹발생	문자불량	기타
총수량		4641	636	636	31	208	235	86	32	7	37
강변북로	구리방향	1128	174	81	2	27	36	11	1	0	4
	난지방향			93	3	29	37	19	2	1	2
올림픽대로	강일방향	911	110	64	1	27	10	13	12	0	1
	공황방향			46	2	13	12	8	2	5	4
내부순환로	성산방향	922	69	49	1	17	26	4	0	0	1
	성동방향			20	0	5	6	7	0	0	2
동부간선로	상계방향	403	29	17	3	5	9	0	0	0	0
	성수방향			12	0	3	6	3	0	0	0
동부간선로B	청담방향	245	48	28	1	12	13	1	0	1	0
	수서방향			20	1	7	9	2	0	0	1
서부간선도로	시흥방향	229	49	13	1	1	4	3	0	0	4
	성산방향			36	1	15	12	6	0	0	2
국회대로	인천방향	85	9	5	1	4	0	0	0	0	0
	목동방향			4	0	2	0	2	0	0	0
경부고속	부산방향	138	22	10	1	1	8	0	0	0	0
	서울방향			12	6	2	4	0	0	0	0
연주로	내곡방향	74	33	16	0	5	7	1	0	0	3
	포이방향			17	2	11	4	0	0	0	0
양재대로	수서IC방향	258	55	24	0	7	10	1	6	0	0
	양재IC방향			31	3	5	9	3	9	0	2
우면산로	과천방향	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	터널방향			0	0	0	0	0	0	0	0
북부간선로	구리방향	236	38	21	1	4	7	1	0	0	8
	하월곡방향			17	1	6	6	1	0	0	3

2017년도 교통안전표지 정비실적

○ 노선별 점검결과

2017. 2. 10

노선	방향	노선별 표지수량 (개)	정비대상								
			계	소계	파손	탈색A	탈색B	중복, 난립	녹발생	문자불량	기타
총수량		4641	347	347	31	208	0	41	23	7	37
강변북로	구리방향	1128	101	45	2	27		11	1	0	4
	난지방향			56	3	29		19	2	1	2
올림픽대로	강일방향	911	58	32	1	27			3	0	1
	공회방향			26	2	13			2	5	4
내부순환로	성산방향	922	37	23	1	17		4	0	0	1
	성동방향			14	0	5		7	0	0	2
동부간선로	상계방향	403	11	8	3	5			0	0	0
	성수방향			3	0	3			0	0	0
동부간선로B	청담방향	245	23	14	1	12			0	1	0
	수서방향			9	1	7			0	0	1
서부간선도로	시흥방향	229	24	6	1	1			0	0	4
	성산방향			18	1	15			0	0	2
국회대로	인천방향	85	7	5	1	4			0	0	0
	목동방향			2	0	2			0	0	0
경부고속	부산방향	138	10	2	1	1			0	0	0
	서울방향			8	6	2			0	0	0
연주로	내곡방향	74	21	8	0	5			0	0	3
	포이방향			13	2	11			0	0	0
양재대로	수서IC방향	258	32	13	0	7			6	0	0
	양재IC방향			19	3	5			9	0	2
우면산로	과천방향	12	0	0	0	0			0	0	0
	터널방향			0	0	0			0	0	0
북부간선로	구리방향	236	23	13	1	4			0	0	8
	하월곡방향			10	1	6			0	0	3

2018년도 교통안전표지 정비계획

○ 노선별 점검결과

2017. 2. 10

노선	방향	노선별 표지수량 (개)	정비대상								
			계	소계	파손	탈색A	탈색B	중복, 난립	녹발생	문자불량	기타
총수량		4641	30	30	0	0	0	21	9	0	0
강변북로	구리방향	1128	0	0							
	난지방향			0							
올림픽대로	강일방향	911	30	20				13	7		
	공릉방향			10				8	2		
내부순환로	성산방향	922	0	0							
	성동방향			0							
동부간선로	상계방향	403	0	0							
	성수방향			0							
동부간선로B	청담방향	245	0	0							
	수서방향			0							
서부간선도로	시흥방향	229	0	0							
	성산방향			0							
국회대로	인천방향	85	0	0							
	목동방향			0							
경부고속	부산방향	138	0	0							
	서울방향			0							
연주로	내곡방향	74	0	0							
	포이방향			0							
양재대로	수서IC방향	258	0	0							
	양재IC방향			0							
우면산로	과천방향	12	0	0							
	터널방향			0							
북부간선로	구리방향	236	0	0							
	하월곡방향			0							

2019년도 교통안전표지 정비계획

○ 노선별 점검결과

2017. 2. 10

노선	방향	노선별 표지수량 (개)	정비대상								
			계	소계	파손	탈색A	탈색B	중복, 난립	녹발생	문자불량	기타
총수량		4641	259	259	0	0	235	24	0	0	0
강변북로	구리방향	1128	73	36			36				
	난지방향			37			37				
올림픽대로	강일방향	911	22	10			10				
	공항방향			12			12				
내부순환로	성산방향	922	32	26			26				
	성동방향			6			6				
동부간선로	상계방향	403	18	9			9	0			
	성수방향			9			6	3			
동부간선로B	청담방향	245	25	14			13	1			
	수서방향			11			9	2			
서부간선도로	시흥방향	229	25	7			4	3			
	성산방향			18			12	6			
국회대로	인천방향	85	2	0			0	0			
	목동방향			2			0	2			
경부고속	부산방향	138	12	8			8	0			
	서울방향			4			4	0			
연주로	내곡방향	74	12	8			7	1			
	포이방향			4			4	0			
양재대로	수서IC방향	258	23	11			10	1			
	양재IC방향			12			9	3			
우면산로	과천방향	12	0	0			0	0			
	터널방향			0			0	0			
북부간선로	구리방향	236	15	8			7	1			
	하월곡방향			7			6	1			