

논현동 189-21~170-28 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2018.01 ~ 2018.12		
사업내용	○ 노후 사각형거 보수보강		
사업위치	강남구 논현동 189-21~논현동 170-28		
총사업비	총 2,200,000천원	(국비)	(시비)2,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	2,200,000천원	(국비)	(시비)2,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	이인규 2133-3794	강신욱 2133-3790

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 0	(x-) 2,200,000	(x-) 2,200,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 2,200,000	(x-) 2,200,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역
시설비	○ 공사비 = 2,200,000천원 2,200,000,000원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 2,200	(x-)	(x-)	(x-) 2,200	(x-)	
시설비	(x-) 2,200	(x-)	(x-)	(x-) 2,200	(x-)	

3 사 업 설 명

사업목적

- 노후 사각형거 구조안전성을 확보하여 수해예방 및 재난안전사고 대비

사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 관내 사각형거 정밀안전진단 및 실시설계 용역(2015.8)

사업내용

- 사업기간 : 2018. 3 ~ 2018. 12.
- 사업수행주체 : 강남구 치수과
- 추진방법 : 노후 사각형거 보수보강
- 사업의 주요내용 : □1.5×2.0~□2.7×2.0, L=330m(전면단면보수 2,540㎡)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 강남구 논현동 189-21 ~ 논현동170-28간
- 규 모 : □1.5×2.0~□2.7×2.0, L=330m(전면단면보수 2,540㎡)
- 사업내용 : 노후 사각형거 보수보강
- 총사업비 : 2,200백만원(시설비 2,200)

추진경위

- 14.12. : 사각형거 정밀안전진단 및 실제용역

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,200,000	

공사발주	2018.01~2018.02		계약심사 등 사전절차 이행
공사시행	2018.03~2018.12	1,000,000	공사계약 및 공사착공
공사준공	2018.12	1,200,000	준공 및 정산처리

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

향후 기대효과

○ 사각형거 보수보강를 통해 시민불안감 해소 및 안전사고 사전예방

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진

