

# 소방활동 자료조사서

## 1. 일반현황

대상명	논현SK허브블루	위 치	서울특별시 강남구 학동로 342-0 강남구청역 에스케이 허브 블루		전 화	02-517-6344
관계인	개별분양			소 방 관리자	김광을	
상 주 인 원	106			수 용 인 원	622	
주용도	복합건축물	취 약 장 소		상가 및 지하주차장		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	15/5(지상/지하) 층	1 동	건축면적 1493 m <sup>2</sup> 연면적 29219 m <sup>2</sup>
특 이 사 항	지하5층~2층 주차시설, 지하1층~4층상가 및 지상5층~15층 오피스텔로 인하여 화재 시 인명대피 및 인명구조에 신속한 대응 필요함					

## 2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소화활동 설비	○소방시설 적정관리(소화 연결송수관설비 등)
연소확대요인	○인근건물 및 층별 연소확대 요인	○연소확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○가스 등 연소물질 취급 및 사용여부	○도시가스 사용함
화기취급상황	○취사용, 난방용 화기취급 사항	○해당없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○진입로 등 소방차량 진입 여부	○접근성 및 차량부서 양호 하며 특수차량 활용 가능함
긴급 통행	○전면도로 긴급통행 가능여부 등	○긴급통행 가능하며 특수 차량 활용가능함
피난명령 및 인명구조여건	○인명구조 및 대피여건 등	○고층건물로서 단계적 피 난대피 및 신속한 인명구조 필요함
비상용승강기 및 피난계획	○비상용 승강기 활용 등 피난계획 등	○내부계단을 이용, 선착대 및 구조대의 대피유도
소화용수시설	○인근 소화전 설치상황 및 점유 가능여 부 등	○건물 전면245,244호 활용 가능함
기타 조치사항	○소방시설 관리 및 관계자 교육 등	○관계자 교육 1명

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년03월26일

조사자 : 박용  
김범준