

다솜관 숙소 롤스크린 교체 사진



숙소 전경



노후 파손된 롤스크린




롤스크린 교체 전



롤스크린 교체 중



롤스크린 교체 중



롤스크린 교체 후