

시 민

문서번호	자연생태과-9508
결재일자	2019.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	생태복원팀장	자연생태과장
협조		

I·SEOUL·U

너와 나의 서울

## 단절된 녹지연결로 이용실태 조사계획

2019. 5

푸른도시국  
[자연생태과]

# 단절된 녹지연결로 이용실태 조사 계획

최근 3년간 조성된 양재대로 녹지연결로 등 5개소에 대하여 식물상 및 이용실태 등에 대해 아래와 같이 조사를 실시하여 향후 지속가능한 관리를 위한 자료로 활용하고자 함.

## 1 조사 개요

- 기 간 : '19. 5월 ~ 6월
- 대 상 : 양재대로 등 5개소(최근 3년간 조성지)
- 조 사 자(6명) : 시·구 담당자
- 조사내용
  - 조성지 이용실태 : 이용객, 생물 등
  - 계획도면 대비 식재 식물 활착 현황 등
- 조사방법
  - 조성지 도면 분석 : 계획 식재종 활착여부 및 식생변화 등 분석
  - 이용실태 조사 : 기 설치된 CCTV 및 개수기 등으로 이용현황 등 파악 및 이용자 설문조사

## 2 조사 세부 계획


- 대상지 현황

번호	도로명	위 치	설치 년도	현 황			
				길이(m)	폭(m)	CCTV	개수기
1	양재대로	강남구 개포동 1247번지	'17	52.6	20	-	-
2	무악재	서대문구 현저동 1-6	'17	80	10.8	2대	-
3	방학로	도봉구 방학동 산69-6	'17	20	15	-	-
4	서오릉고개	은평구 구산동 산130-9	'18	70	10	2대	1개
5	호암로	관악구 신림동 선87-16	'18	40	10	2대	1개

○ 대상지 현황사진



양재대로(강남구)



무악재(서대문구)



방학로(도봉구)



서오릉고개(은평구)



호암로(관악구)

○ 조사내용 : 조사표 및 설문조사표 별첨

○ 조사방법

- 식물상 : 조성지 준공 도면 및 현 식생 비교 분석

※ 대상지가 하자기간 중으로 구에서 기 시행한 하자조사서 등 참조

- 이용실태

· 기 설치된 CCTV, 개수기 등으로 1일평균 및 월평균 이용숫자 파악

· CCTV 및 개수기 미 설치 지역은 시간별 이용실태 직접조사 및 설문조사

※ 열감지 카메라 미 설치로 야간에 이동하는 생물 현황은 파악이 어려우나 해당구에 기록자료 여부 등 조사

3

기 타

○ 조사결과에 따라 향후 조성 및 유지관리 방안 수립 등

붙임 : 1. 조사표(양식) 1부.

2. 설문조사표(양식) 1부. 끝.