

대방천복개 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 2019년 정밀안전진단 결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	1,610,000천원	(국비)	(사비)1,610,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	임대운 2133-1650	신용휴 2133-1671	김영일 2133-1675

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 912,000	(x-) 1,610,000	(x-) 698,000	(x-) 76
시설비	(x-) 912,000	(x-) 1,610,000	(x-) 698,000	(x-) 76

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
시설비	○ 교면포장 598,500,000원	=	598,500천원

과목구분	2020년 예산내역	
	○ 단면보수 988,400,000원	= 988,400천원
	○ 후타재 보수 등 23,100,000원	= 23,100천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전진단 지적사항 적기 보수 시행을 통한 시설물의 안전성 및 내구성 확보

□ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)
- 2019 대방천복개 정밀안전진단 시행

□ 사업내용

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 영등포구 신길동479(여의대방로) ~ 도림동265(도림천합류)
- 시설규모 : 대방천복개구조물 (B=16~25m, L=2,380m) 4련~5련 박스 및 3련~4련 라멘
- 사업내용 : 교면포장 45a, 후타재보수 42m, 콘크리트 단면보수 200 m^2 , 콘크리트 균열보수 23m, 철근방청 단면보수 2,000 m^2
- 사업시행 : 남부도로사업소
- 총사업비 : 1,310백만원

□ 추진경위

- '18.03. ~ 09. : 대방천복개구조물 정밀안전점검 시행
- '19.03. ~ 09. : 대방천복개 보수공사 시행
- '19.04. ~ 11. : 대방천복개구조물 정밀안전진단 시행

□ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,610,000	
공사설계	2020.01~2020.02		설계서 작성

공사시행	2020.03~2020.11		공사발주 및 시행
공사준공	2020.12	1,610,000	공사준공

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 교면포장 및 후타재 보수, 콘크리트 면보수 등
2018년도	○ 교면포장 및 후타재 보수 등
2019년도	○ 교면포장 및 후타재 보수 등

□ 향후 기대효과

- 시설물 보수공사 시행으로 각종 재해와 재난을 예방함으로써 공중의 안전확보
- 정밀안전진단 지적사항 적기 보수로 시설물의 효용을 증진시킴으로서 내구성 증진

5 최근 3년 결산 현황


(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 377,435	(x-) 0	(x-) 122,565
2017	(x-) 900,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 900,000	(x-) 780,358	(x-) 0	(x-) 119,642
2018	(x-) 600,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 600,000	(x-) 581,189	(x-) 0	(x-) 18,811

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황 사진

[위치도]



[현황사진]



