

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------------------|----|--------------|------------|----|
| 연 번 | 23 | 점검지점 | 서울 강남구 도곡로 404앞 한티역사거리 부근 | | | | |
| 사고일 | 2018.11.20. | | 피해내용 | 종상 | 1 | 경상 (부상) | 21 |
| 공 단 개 선 안 | | 개선내역 및 미개선 사유 | | | 점 검 결 과 (평가) | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 1)좌회전대기차로 연장 [8m, 한티역 교차로 동(대치삼성아파트) → 도곡역(남) 방향 2)무단횡단 금지시설(불법유턴예방) 18.5m 설치 (안전지대) 3)교차로 상충면적 감소 (한티역4R→대치삼성아파트 방향 유입부 정지선 이설) 4)차로변경(#543) 노면표시 2개소 신설 (롯데백화점 진출 부가차로부) 5)유도선(#525) 노면표시 신설 [탄천(동) → 한티역(서) 진행방향] 6)진행방향 및 방면(#540) 노면표시 신설 | | [미개선 사유] ○ 서울시청에서는 대형교통사고의 경우, 경미한 사고에 대해서는 관련 예산의 집행에 어려움이 있음 | | | 개선완료 <input type="checkbox"/> 일부개선 <input type="checkbox"/> 공사 중 <input type="checkbox"/> 미개선 <input checked="" type="checkbox"/> 기타(개선불필요) <input type="checkbox"/> | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|

현장점검 사진



(개 선 전)



(개 선 후)

| | | | |
|------|-------------|-----|----------------------|
| 점검일자 | 2019.05.13. | 점검자 | 국무조정실, 수서경찰서, 도로교통공단 |
|------|-------------|-----|----------------------|

기타사항

- 고용노동부 강남지청 앞 중앙 안전지대 무단횡단금지시설 설치 요청(수서경찰서 담당자 의견)