

# 2018년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

(현장대응단)

공소 370176호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370172호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370050호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370020호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370062호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|


활동사진



공소 370059호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370006호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370008호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370024호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370042호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 370068호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 380005호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



□ 공소 380006호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 210002호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 210013호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 210015호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진





공소 210018호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 210022호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 210023호(지상식)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전(제수변) 도색 확인(양호) |
|----------|----------------------|

활동사진



공소 210026호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



□ 공소 210027호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 210060호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 240115호(지하식)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 확인<br>결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진

