

2019년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

(신월센터)

공소 310021호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310074호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 310099호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 310064호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진



□ 공소 290140호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진



□ 공소 270016호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	------------------------

□ 활동사진



공소 310010호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310025호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310026호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310042호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310057호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310084호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310091호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 310100호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 290137호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 290005호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 290041호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290039호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290141호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290043호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290113호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290058호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290031호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290032호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 290081호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 290144호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 290147호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290146호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 290135호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 290136호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 290033호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290017호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 290080호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 330008호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 330014호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------


활동사진



공소 330017호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 330018호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 330039호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 330059호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 330087호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 270041호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 270037호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 270013호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270054호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270056호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270073호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270072호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270150호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270122호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270118호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270071호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 270140호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 270012호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 270095호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 270074호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 270021호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진

