

2019년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

(신트리센터)

□ 공소 260063호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 260065호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 260048호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진

 <p>공사전사진</p>	 <p>공사후사진</p>
--	---

공소 260054호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진

 <p>공사전사진</p>	 <p>공사후사진</p>
--	---

□ 공소 260085호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 320061호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 260060호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 260072호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 320077호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 250012호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 220073호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 220017호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 220205호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진

 <p>공사전사진</p>	 <p>공사후사진</p>
--	---

공소 220017호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진

 <p>공사전사진</p>	 <p>공사후사진</p>
--	---

공소 260084호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 220003호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진

