

2019년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

(현장대응단)

□ 공소 370165호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 370086호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 240095호(지상식)

확인 결과	<input type="radio"/> 소화전 도색 확인(양호)
----------	-------------------------------------

활동사진



공소 240088호(지상식)

확인 결과	<input type="radio"/> 소화전 도색 확인(양호)
----------	-------------------------------------

활동사진



공소 240079호(지상식)

확인 결과	<input type="radio"/> 소화전 도색 확인(양호)
------------------	-------------------------------------

활동사진



공소 240053호(지상식)

확인 결과	<input type="radio"/> 소화전 도색 확인(양호)
------------------	-------------------------------------

활동사진



공소 340061호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 340040호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 210075호(지상식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 370011호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 370054호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 37007호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 370154호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



□ 공소 370173호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



□ 공소 240112호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

□ 활동사진



공소 240021호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 240029호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 240010호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 240044호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 240045호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 240048호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 340033호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 340046호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 340059호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 도색 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 240112호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 340030호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진



공소 210012호(지하식)

확인 결과	○ 소화전 보온 확인(양호)
----------	-----------------

활동사진

