

# 등촌로13바길 11 주변 외 4개소 하수관로 개량

## 1 기본 현황

### 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2024.01 ~ 2024.12		
사업내용	○ 노후 불량 하수관로 개량		
사업위치	강서구 등촌로13바길 11 주변 외 4개소 일대		
총사업비	총 853,000천원	(국비)	(시비)853,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	853,000천원	(국비)	(시비)853,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	함명수 2133-3780	정한영 2133-3794	지풍근 2133-3792

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x-) 853,000	(x-) 853,000	(x-) 100
시설비	(x-) 0	(x-) 853,000	(x-) 853,000	(x-) 100

### 산출근거

과목구분	2024년 예산내역
------	------------

과목구분	2024년 예산내역		
시설비	- 하수관로 개량 D450 977,000원*393m	=	383,961천원
	- 하수관로 개량 D600 1,121,000원*151m	=	169,271천원
	- 하수관로 개량 D700 1,216,000*144m	=	175,104천원
	- 지장물 이설비 124,664,000원*1식	=	124,664천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후	비고
계	(x-) 853	(x-)	(x-)	(x-) 853	(x-)	
시설비	(x-) 853	(x-)	(x-)	(x-) 853	(x-)	

**3** 사업설명

사업목적

- 노후로 인한 관로 내 파손, 침하, 이음부 단차 및 결함·균열 등이 발생한 강서구 등촌로13바길 11 주변 외 4개소의 하수관로 정비를 실시하여 수해 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 지반침하 대응 하수관로 정밀조사 매뉴얼(환경부, 2015.12.)

사업내용

- 사업위치 : 강서구 등촌로13바길 11 주변 외 4개소
- 사업규모 : 하수관로 정비 D450~700mm, L=688m
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 노후·불량 하수관로 정비
- 총사업비 : 853백만원(시설비 853백만원)

사업계획(투자사업의 경우)

- 사업위치 : 강서구 등촌로13바길 11 주변 외 4개소
- 사업규모 : 하수관로 정비 D450~700mm, L=688m
- 사업내용 : 노후·불량 하수관로 정비

○ 소요예산(안) : 853백만원(시설비 853백만원)

추진경위

- '23.06.10. ~ 06.23. : 하수관로 점검 및 CCTV 조사
- '23.06.27. : '24년 하수관로 정비사업 세출예산 편성요구서 제출

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		853,000	
공사발주	2024.01~2024.02		공사발주 및 입찰
공사시행	2024.02~2024.06	353,000	공사시행 및 기성금 지급
공사시행	2024.06~2024.12	500,000	공사시행 및 준공금 지급


**4** 사업효과

최근 3년 추진실적

향후 기대효과

- 노후 하수관로 정비로 배수불량 및 하수악취 해소 등 주민 불편사항 해소
- 하수배제 능력 향상을 통한 도시침수 및 안전사고 예방에 기여

# 참 고 자 료



## 현 황 사 진

<p>041.4m 강서로12길72 1332-200</p> <p>2023-06-15 12:28:34</p> <p>Φ 450 / HP / 합류</p> <p>전즈해</p>	<p>003.1m 곰달래로31가길6 1054-100</p> <p>2023-06-15 12:41:28</p> <p>Φ 1000 / HP / 합류</p> <p>정주행</p>
<p><b>콘크리트 열화발생</b></p>	<p><b>관로 상단부 파손 및 단절</b></p>
<p>009.8m 곰달래로39길11 1079-402</p> <p>2023-06-15 10:53:54</p> <p>Φ 450 / HP / 합류</p> <p>역주행</p>	<p>005.1m 등촌로5길18-12 1166-204</p> <p>2023-06-15 09:19:41</p> <p>Φ 450 / HP / 합류</p> <p>정주행</p>
<p><b>관로 상단부 천공</b></p>	<p><b>연결관 돌출 및 파손</b></p>