

# 레일 연마작업 사진 현황

- 민원구간 :5호선 군자역 구내(하선)
- 연마 작업 시행

구 간	위 치	작 업 일	인 원
5호선 군자역 구내(하선)	37k600~37k900 (L=300M)	'16.6.6 야간 단전후	이경희차장외 3명

- 작업 사진

	
5호선 군자역(하) 37k881 작업 전	5호선 군자역(하) 37k881 작업 후
	
5호선 군자역(하) 37k886 작업 전	5호선 군자역(하) 37k886 작업 후