

# 마천동 15-9~13-6 주변 원형관로 보수

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2017.12										
사업위치	마천동 15-9~13-6간 외 1개소										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">500,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	500,000천원		500,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
500,000천원		500,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 하수관로 정비										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	송파구 치수과										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	최병출 2133-3794	배원영 2133-3790

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 원형관로 보수 (D1,000mm) 1,200,000원*300m = 360,000천원
	○ 원형관로 보수 (D1,200mm) 1,500,000원*80m = 120,000천원
	○ 이전비 및 폐기물 처리 20,000,000원*1식 = 20,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	
시설비	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	

**3** 사업설명

사업목적

- 노후 하수관로 정비로 인해 도로함몰 예방과 주민안전사고 사전예방

사업근거

- 법령상 근거
  - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 기타 근거(방침, 지침 등)

사업내용

- 위 치 : 마천동 15-9~13-6간 외 1개소
- 규 모 : D1,000~1,200mm, L=380m
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 09

- 사업내용 : 원형관로 보수보강
- 총사업비 : 500백만원(시설비 500)

**사업계획(투자사업의 경우)**

- 위 치 : 마천동 15-9~13-6간 외 1개소
- 규 모 : D1,000~1,200mm, L=380m
- 사업내용 : 원형관로 보수보강
- 총사업비 : 500백만원(시설비 500)

**추진경위**

- '16.03.~06. : 현장조사(CCTV 및 육안점검 시행)

**중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 하수관의 이음부 이격, 세굴누수의 원인으로 도로동공 발생하여 시민불안요소를 가중시키고 있어 조기 하수관 보수보강이 필요함.

**사업추진절차**

- 집행절차
  - 예산편성 ⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
  - 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒ 계약체결

**2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		500,000	
공사발주	2017.01~2017.02		계약심사 등 사전절차 이행
공사시행	2017.03~2017.11	100,000	공사시행
공사준공	2017.12	400,000	설계변경 등 정산처리

**4** 사업효과

**향후 기대효과**

- 하수관로 조기 보수보강을 통해 시민불안감 해소 및 안전사고 사전예방

**5** 최근 3년 결산 현황

# 참 고 자 료

## □ 위치도 및 현황사진

	
<p>현황사진</p>	<p>위치도</p>