

불량 맨홀 정비 공사 정비 대상 (4차)

공사명 : 2018년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사 (연간단기)-성동

기관 명 : 서울시 성동도로사업소 (도로보수과)

연번	조사 번호	설 치 위 치					맨홀 종류	규 격	관 리 기 관	적출내용	예상 인상 높이	작업조건		비 고	
		관할 구	도로 명	주소(번지,상세건물명)		방 향						차로	주간		야간
1	2	동대문구	고산자로	549	피노키오	한강	3차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2		○	
2	4	동대문구	고산자로	534	한신아파트입구	고대역	4차로	통신	사각	KT동대문지사	침하,파손	T=2		○	원형으로 바꿔달라고 요청함
3	5	동대문구	고산자로	534	단골집	고대역	4차로	통신	사각	KT동대문지사	침하,파손	T=2		○	원형으로 바꿔달라고 요청함
4	6	동대문구	고산자로	547	네비게이션월편	고대역	3차로	통신	Ø918	KT월곡지사	침하,파손	T=2		○	
5	8	동대문구	고산자로	550	차박사	고대역	3차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=5		○	
6	10	동대문구	제기로	68	이삿집센타	시립대	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
7	11	동대문구	제기로	68	이삿집센타	시립대	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		부분포장요청
8	12	동대문구	제기로	68	이삿집센타	시립대	2차로	통신	Ø766	SK브로드밴드(동대문)	침하,파손	T=2	○		
9	13	동대문구	제기로	136	행복지물포	시립대	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=5	○		
10	14	동대문구	제기로	136	행복지물포	시립대	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
11	15	동대문구	제기로	139	삼성택트	안암역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
12	16	동대문구	제기로	131	한신아파트입구	안암역	1차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
13	17	동대문구	제기로	115	안국공업사	안암역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=5	○		
14	19	동대문구	제기로	101	주택앞	안암역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=2	○		
15	20	동대문구	제기로	91	이레슈퍼	안암역	3차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
16	21	동대문구	제기로		영휘원사거리(하모니마트)	안암역	3차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=2	○		철개교체
17	22	동대문구	제기로	73	CU편의점	안암역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
18	23	동대문구	제기로	63	옷가게	안암역	2차로	통신	Ø766	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
19	24	동대문구	제기로	51	99수산	안암역	2차로	통신	Ø766	SK텔레콤	침하,파손	T=2	○		
20	25	동대문구	제기로	35	충만교회	안암역	3차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
21	26	동대문구	제기로	35	고향순대국	안암역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
22	27	동대문구	회기로	48	수목원	회기역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		철개교체
23	28	동대문구	회기로	52	커피	회기역	1차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
24	29	동대문구	회기로	52	커피	회기역	1차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
25	30	동대문구	회기로	52	커피	회기역	1차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		

불량 맨홀 정비 공사 정비 대상 (4차)

공사명 : 2018년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사 (연간단기)-성동

기관 명 : 서울시 성동도로사업소 (도로보수과)

연번	조사 번호	설 치 위 치						맨홀 종류	규 격	관 리 기 관	적출내용	예상 인상 높이	작업조건		비 고
		관할 구	도로 명	주소(번지,상세건물명)		방 향	차로						주간	야간	
26	32	동대문구	회기로	138	경희부동산	회기역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
27	33	동대문구	회기로	152	족발	회기역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=5	○		철개교체
28	34	동대문구	회기로	158	왕족발	회기역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=2	○		철개교체
29	36	동대문구	회기로	166	카페베네	회기역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
30	37	동대문구	회기로	176	회기역사거리	회기역	1차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
31	38	동대문구	회기로	165	회기동어린이집	고대역	2차로	통신	Ø766	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
32	39	동대문구	회기로	165	회기동어린이집	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		
33	40	동대문구	회기로	163	CU편의점	고대역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=2	○		
34	41	동대문구	회기로	149	수아	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
35	42	동대문구	회기로	149	수아	고대역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=5	○		철개교체
36	43	동대문구	회기로	149	수아	고대역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=5	○		
37	44	동대문구	회기로	139	스타박스	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		
38	45	동대문구	회기로	139	스타박스	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
39	46	동대문구	회기로	139	스타박스	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
40	47	동대문구	회기로	139	스타박스	고대역	2차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=2	○		철개교체
41	48	동대문구	회기로	139	머시헤어	고대역	2차로	통신	Ø766	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
42	49	동대문구	회기로	139	머시헤어	고대역	2차로	한전	Ø918	한국전력공사 동대문	침하,파손	T=2	○		
43	50	동대문구	회기로	139	스타박스	고대역	2차로	통신	Ø766	LG유플러스	침하,파손	T=2	○		
44	52	동대문구	회기로	57	산림과학원	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
45	53	동대문구	회기로	57	산림과학원	고대역	3차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
46	54	동대문구	회기로	57	산림과학원	고대역	3차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
47	55	동대문구	회기로	28	올마트월편	고대역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		
48	56	동대문구	이문로	203	세븐일레븐	청량리역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
49	57	동대문구	이문로	203	세븐일레븐	청량리역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
50	58	동대문구	이문로	199	주성아우라	청량리역	2차로	상수도	소형	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		

불량 맨홀 정비 공사 정비 대상 (4차)

공사명 : 2018년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사 (연간단기)-성동

기관 명 : 서울시 성동도로사업소 (도로보수과)

연번	조사 번호	관할 구	설 치 위 치				맨홀 종류	규 격	관 리 기 관	적출내용	예상 인상 높이	작업조건		비 고	
			도로 명	주소(번지,상세건물명)		방 향						차로	주간		야간
51	59	동대문구	이문로	187	드림부동산	청량리역	2차로	통신	Ø766	LG유플러스	침하,파손	T=2	○		
52	60	동대문구	이문로	149-1	서울부동산	청량리역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		
53	61	동대문구	이문로	149-1	서울부동산	청량리역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
54	62	동대문구	이문로	123	재동장식	청량리역	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
55	63	동대문구	이문로	123	재동장식	청량리역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
56	64	동대문구	이문로	87	공공안경	청량리역	2차로	소화전	소형	동대문소방서	침하,파손	T=5	○		
57	65	동대문구	이문로	87	공공안경	청량리역	2차로	상수도	소형	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
58	66	동대문구	이문로	85	새마을금고	청량리역	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
59	68	동대문구	이문로	83	17헤어	청량리역	2차로	상수도	소형	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		
60	69	동대문구	이문로	69	화인하우스	청량리역	1차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
61	70	동대문구	이문로	59	실만한물가	청량리역	1차로	통신	Ø766	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
62	71	동대문구	이문로	59	실만한물가	청량리역	1차로	통신	Ø766	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
63	72	동대문구	이문로		회기역사거리	청량리역	중앙	매물			매물		○		
64	73	동대문구	이문로	142	SK텔레콤	시외	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
65	74	동대문구	이문로	150	보물찾기	시외	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=5	○		
66	75	동대문구	이문로	162	이문부동산	시외	2차로	통신	Ø766	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
67	76	동대문구	이문로	162	이문부동산	시외	2차로	상수도	Ø648	동부수도사업소시설관리과	침하,파손	T=2	○		
68	77	동대문구	이문로	190	CU편의점	시외	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		철개교체
69	78	동대문구	이문로	202	일동축산	시외	2차로	통신	Ø918	KT동대문지사	침하,파손	T=2	○		
70	91	동대문구	한천로	118	푸조빌딩	시외	3차로	하수도	Ø648	동대문구청치수과	침하,파손	T=2		○	철개교체
71	106	동대문구	천호대로	395-2	양촌리	시내	5차로	통신	Ø766	SK텔레콤	침하,파손	T=2		○	철개교체
72	147	중랑구	동일로	850	평화부동산	목동		통신	Ø918	KT노원지사	침하,파손		○		민원사항-철개교체
73	148	중랑구	동일로	852	쌍노래방	목동		통신	Ø918	KT노원지사	침하,파손		○		민원사항-철개교체
74	150	광진구	아차산로	431	깊은실	구의동		매물			매물		○		민원사항
75	151	광진구	아차산로	421	상우부동산	구의동		매물			매물		○		민원사항

불량 맨홀 정비 공사 정비 대상 (4차)

공사명 : 2018년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사 (연간단가)-성동

기관 명 : 서울시 성동도로사업소 (도로보수과)

연번	조사 번호	관할 구	설 치 위 치					맨홀 종류	규 격	관 리 기 관	적출내용	예상 인상 높이	작업조건		비 고
			도로 명	주소(번지,상세건물명)		방 향	차로						주간	야간	
76	152	광진구	아차산로	397	최희영사무소	구의동		매물			매물		○		민원사항
77	153	광진구	아차산로	306	버들골이야기	자양동		매물			매물		○		민원사항
78	154	광진구	능동로	133	횡단보도	한강		통신	Ø766	KT성수지사	침하,파손			○	민원사항
79	155	광진구	면목로	113	중곡동 240-1	중곡역		통신	Ø766	KT성수지사	침하,파손		○		민원사항
80	156	광진구	면목로	611-8	중곡동 611-8 군사교 앞			통신	Ø766	KT성수지사	매물				민원사항