



시립미술관 중계 순찰 일지

회사명	ADT- CAPS	점검자	이 용 훈	서명	이 용 훈
소속	서울본부 북부지사	차량호수	75 호		
점검일시	2019년 06월01일~2019년 06월30일				

구 분	출 동 일 자	결 과
순찰	2019년06월 14일	모든 감지기 정상 작동
기타 점검사항	1. 1F로비 열선1 2. 1F로비 열선2 3. 1F사진갤러리 내부열선1 4. 1F사진갤러리 내부열선2 5. 1F사진갤방향 복도열선1 6. 1F사진갤방향 복도열선2 7. 1F아트샵 내부 열선 8. 1F사진갤러리 내부열선3 9. 1F전시실1 내부열선1 10. 1F전시실1 내부열선2 11. 1F전시실1 내부열선3 12. 1F전시실1 내부열선4 13. 1F전시실1 내부열선5 14. 1F전시실1방향 외각자석 15. 1F전시실1방향 내부열선1 16. 1F부출입구 자석 17. 1F하역장 임시창고 자석 18. 1F하역장 임시창고 열선 19. 1F하역장 내부열선 20. 1F전시실1방향 내부열선2 21. 1F하역장 내부창고 자석 22. 1F하역장 내부창고 열선 23. 2F전시실2 내부열선1 24. 2F전시실2 내부자석 25. 2F전시실2 내부열선2 26. 2F전시실2 내부열선3 27. 2F전시실2방향 부출입구 열선 28. 2F전시실2방향 부출입구 자석 29. 2F사진갤러리2 내부열선1 30. 2F사진갤러리2 외부출입문 자석	31. 2F사진갤러리2 내부열선2 32. 2F사진갤러리2 내부열선3 33. 3F레스토랑 내부열선 34. 2F주출입구 자석 35. 2F주출입구쪽 내부열선1 36. 2F주출입구쪽 내부열선2 37. 3F사무실 자석 38. 3F외곽출입문 자석 39. 3F사무실 내부열선1 40. 3F사무실 내부열선2 41. B3임시수장고 내부열선1 42. B3임시수장고 내부열선2 43. B3수장고 내부열선1 44. B3수장고 내부열선2 45. B3 EPS실 앞 내부열선 46. B3자원봉사실앞 내부열선 47. B3위탁업체사무실 옆 내부열선 48. B1어린이갤러리 내부열선1 49. B1어린이갤러리 내부자석 50. B1어린이갤러리 내부열선2 51. B1어린이갤러리방향 외부자석 52. B1강당앞 내부열선 53. B1,M1 주차장쪽 자동문자석 54. B1주출입구 사무실자석 55. B1주출입구 사무실열선 56. B1주차장쪽 내부열선 57. B1주출입구 자석 58. B1주출입구 내부열선 59. B1주출입구 사무실자석1 60. B1주출입구 사무실열선1
점검 확인	2019년 06 월 14 일	이 용 훈
고객 확인	2019년 06 월 14 일	(인)



ADT캡스