



## 2 예산(안) 설명

### □ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구분	2017년		2018예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
	본예산	최종예산 (A)			
계	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 22,000	(x-) 22,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 22,000	(x-) 22,000	(x-) 0

### □ 예산(안) 산출근거

과목구분	2017년 본예산	2018년 예산(안)
시설비		· 하수암거 정밀점검, L=880m ⇒ 25천원 × 880m = 22,000천원 (DB 구축비용 포함)
	증감사유	
	- 하수암거 중 상태가 불량하여 긴급한 점검 및 보수가 필요	

### □ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 22	(x-)	(x-)	(x-) 22	(x-)	
시설비	(x-) 22	(x-)	(x-)	(x-) 22	(x-)	

## 3 사업 설명

### □ 사업목적

- 노후 불량 하수암거를 보수·보강하여 시설물의 내구성 및 안전성 확보

### □ 사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체 책무)

추진경위

- 2018.6.1~6.15 : 문래동1가 18-11 주변 외 1개소 하수암거 현장조사

사업내용

- 사업기간 : 2018. 7~2018. 12
- 사업수행주체 : 영등포구 치수과
- 추진방법 : 하수암거 정밀점검 용역 시행
- 사업의 주요내용 : 노후 불량 하수암거 정밀점검 용역

사업계획(투자사업의 경우)

- 위치 : 문래동1가 18-11 주변, 문래동3가 55-20 주변
- 규모 : ■1.5×1.0m~1.5×1.5m(340M)-(문래동1가 18-11주변),  
■2.5×1.5m~■5.0×2.0m(540M)-(문래동3가 55-20주변), 총 L=880m
- 사업내용 : 노후불량 하수암거 정밀점검
- 총사업비 : 22,000천원

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		22,000	
용역시행	2018.07~2018.12	22,000	노후불량 하수암거 정밀점검 용역


**4** 사업효과

향후 기대효과

- 노후 사각형거의 구조안전성을 확보하여 도로함몰 및 안전사고 예방.


# 참 고 자 료

## □ 위치도(문래동1가 18-11주변), 현황사진






□ 위치도(문래동3가 55-20 주변), 현황사진





# 영등포구 관내도



정밀점검용역 대상지

법령	
	정밀점검용역 대상지
	2009년 계획도로
	철수길

