

신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드	신고일자	2018년 6월 15일
제 호			

1. 개요

신고인	시설명	시민의숲 바닥분수	
	성명(대표자)	동부공원 녹지사업소 (이용태)	
	주소	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33 (전화번호: 2181-1196)	
시설 주소	서울특별시 서초구 매현로 99 (전화번호: 5715-3895)		
시설 종류	<input checked="" type="checkbox"/> 바닥분수, <input type="checkbox"/> 일반분수, <input type="checkbox"/> 벽천형(폭포 등), <input type="checkbox"/> 실개천형, <input type="checkbox"/> 연못형, <input type="checkbox"/> 기타		
신고 사유	<input type="checkbox"/> 공공기관, <input type="checkbox"/> 민간 (<input type="checkbox"/> 공공보건의료수행기관, <input type="checkbox"/> 관광지·관광단지, <input checked="" type="checkbox"/> 도시공원, <input type="checkbox"/> 체육시설, <input type="checkbox"/> 어린이놀이시설)		
시설 설치완료(예정)일	2013	최초 가동개시(예정)일	2003
연중 운영기간	5개월(5월 1일 ~ 9월 30일)	바닥면적	25 m ²
용수 종류	<input checked="" type="checkbox"/> 수돗물(%), <input type="checkbox"/> 지하수(%), <input type="checkbox"/> 하천수, <input type="checkbox"/> 호소수(%), <input type="checkbox"/> 기타() * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시		
저류조 용량	12.5 m ³	저류조 청소주기	주 2~3회
여과기 설치여부	<input checked="" type="checkbox"/> 설치(종류: 처리능력: m ³ /일), <input type="checkbox"/> 미설치		
소독 방법	1. <input checked="" type="checkbox"/> 염소(), <input type="checkbox"/> 오존, <input type="checkbox"/> 자외선, <input type="checkbox"/> 기타() 2. <input type="checkbox"/> 소독기 설치, <input checked="" type="checkbox"/> 미설치		

2. 수질검사

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2018. 6. 15	바닥분수	서울시 보건환경연구원	02-570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도	7.4	이상 없음	
탁도	0.34	"	
대장균	0	"	
유리잔류염소	1.82	"	

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2018. 8. 3	바닥분수	서울시 보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도	7.43	이상 없음	
탁도	0.00	"	
대장균	18	"	
유리잔류염소 (2018. 8. 22)	2.182	"	

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2018. 9. 13	바닥분수	서울시보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도	7.3	이상 없음	
탁도	0.00	"	
대장균	0	"	
유리잔류염소			

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
2018. 10. 8	바닥분수	서울시보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도	7.3	이상 없음	
탁도	0.02	"	
대장균	10	"	
유리잔류염소			

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도			
탁도			
대장균			
유리잔류염소			

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도			
탁도			
대장균			
유리잔류염소			

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도			
탁도			
대장균			
유리잔류염소			

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항	
수소이온농도			
탁도			
대장균			
유리잔류염소			

3. 용수관리

교체일 및 시간	용수교체량(m ³)	교체일 및 시간	용수교체량(m ³)
2018. 5. 7	12.5	2018. 6. 25	12.5
2018. 5. 13	12.5	2018. 7. 2	12.5
2018. 5. 21	12.5	2018. 7. 12	12.5
2018. 5. 29	12.5	2018. 7. 20	12.5
2018. 6. 5	12.5	2018. 7. 27	12.5
2018. 6. 11	12.5	2018. 8. 3	12.5
2018. 6. 19	12.5	2018. 8. 10	12.5

4. 소독

추가기록사항 : 2018. 8. 10 이후는 직업인력 참조

투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)	투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량)
2018. 5. 3	9ℓ	2018. 6. 21	12.5
2018. 5. 10	9ℓ	2018. 6. 29	12.5
2018. 5. 18	9ℓ	2018. 7. 5	12.5
2018. 5. 25	9ℓ	2018. 7. 13	12.5
2018. 6. 1	9ℓ	2018. 7. 19	12.5
2018. 6. 7	9ℓ	2018. 7. 27	12.5
2018. 6. 15	9ℓ	2018. 8. 3	12.5

*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록

추가기록사항 : 2018. 8. 3 이후는 직업인력 참조

5. 여과기 가동(여과기 설치 시)

가동일 및 시간	총 가동시간	가동일 및 시간	총 가동시간
	해당없음		

6. 저류조 및 시설 청소

청소 일자	청소 대상 및 내용	청소 일자	청소 대상 및 내용
2018. 4. 26	바닥부속 부위를 제거 및 청소	2018. 6. 1	바닥부속 부위를 제거 및 청소
2018. 4. 30	"	2018. 6. 8	"
2018. 5. 3	" , 물탱크 청소	2018. 6. 15	" , 물탱크 청소
2018. 5. 10	"	2018. 6. 18	"
2018. 5. 18	" 및 물탱크 청소	2018. 6. 22	" , 물탱크 청소
2018. 5. 24	"	2018. 6. 29	"
2018. 5. 29	" 및 물탱크 청소	2018. 7. 6	" , 물탱크(탱크)

추가기록사항 (2018. 7. 6) 직업인력 참조