

<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(구조버스, 구조공작차 외부작업등)

문서번호 현장대응단-9589
 수신 소방행정과장
 접수번호

결	★담당자	지휘3팀장	현장대응단장
재	김용주	전창훈	11/02 주병식

계약건명	소방차량(구조버스, 구조공작차) 외부작업등 수리			
납품자	상호	비전테크	성명 유인순 070-8173-2119	
		사업자번호:134-27-71426		
계약금액	금924,000원(금구십이만사천원)-부가가치세포함			
계약체결년월일	2015년 11월 2일			
납품기한	2015년 11월 2일			
납품년월일	2015년 11월 2일			
검사(수)년월일	2015년 11월 2일			
검사(수)장소	양천소방서 차고			
검수자 의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가?	예(0), 아니오()		
	② 계약규격과 외형은 일치 하는가	예(0), 아니오()		
	③ 특허 등 특수기능은 있는가	예(), 해당없음(0)		
	④ 구성품은 부착되어 있는가	예(0), 아니오()		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (O), 대상 (등록, 미등록)		물품출납 부 등 재	
위와 같이 검사(수) 하였음			물품출 납원	
2015년 11월 2일				
검수자	양천소방서	현장대응단	직급 지방소방위 성명 박종현 박종현	분임물품 출납원
검수자	양천소방서	현장대응단	직급 지방소방교 성명 이정환 이정환	주병식

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품분류 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명						
	발라스타교체 (구조버스)	개	150,000	2	-	2	부가가치세 포함
	제논램프(구조버스)		40,000	2		2	
	발라스타교체 (구조공작차)	개	150,000	2		2	합 : 금924,000원 (금구입)만 포함
	제논램프(구조공작차)		40,000	2		2	
	공임		80,000				

□ 검수사진

