

<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 소방차량(복가좌6-2호)

문서번호 복가좌119안전센터-1199

결	담당자	1팀장	119안전센터장
재	김현우	최종연	03/21 설영길

계 약 건 명	복가좌 구급차 6-2호(79노 7788)		
납 품 자	상 호	모빌랜드	성 명 김동욱
계 약 금 액	금125,000원(금일십이만오천원정)		
계약체결년월일	2018년	3월	20일
납 품 기 한	2018년	3월	20일
납 품 년 월 일	2018년	3월	20일
검사(수)년월일	2018년	3월	20일
검사(수) 장 소	서대문소방서 복가좌119안전센터 차고		
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 () , 해당없음 (○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 (○), 아니오 ()		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)		물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원
2018년 3월 20일			
			분 임 물 품 출 납 원
검수자	서대문소방서	국 복가좌119안전센터 과	지방소방위 직급 성명 윤상길 윤상길
검수자	서대문소방서	국 복가좌119안전센터 과	지방소방교 직급 성명 한태수 한태수
			설영길

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명						
1	차량우측 뒷타이어 (점검 및 교체)	1		1		1	
2		이	하	빈	칸		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
		수리비	125,000				
		부가세					
		합계금액	125,000				

□ 검수사진

검수사진 (차량 타이어교체작업1)	검수사진 (차량타이어 파스 보완작업)
	