

<별지 제88호 서식>

# 물품검사(수)조서 소방차량(복가좌6-2호)

문서번호 복가좌119안전센터-3159

결	담당자	3팀장	
재	황상원	이창기	

계 약 건 명	복가좌 구급차 6-2호(79노 7788)		
납 품 자	상 호	(주)세운모터스	성 명 박 성 호
계 약 금 액	금438,000원(금사십삼만팔천원정)		
계약체결년월일	2018년	8월	7일
납 품 기 한	2018년	8월	7일
납 품 년 월 일	2018년	8월	7일
검사(수)년월일	2018년	8월	7일
검사(수) 장 소	서대문소방서 복가좌119안전센터 차고 및 세운모터스		
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="checkbox"/> ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="checkbox"/> ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 ( <input type="checkbox"/> ), 해당없음 ( <input type="radio"/> ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 ( <input type="radio"/> ), 아니오 ( <input type="checkbox"/> )		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( <input type="radio"/> ), 대상 ( <input checked="" type="radio"/> 등록, 미등록 )		물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원
2018년 8월 7일			
검수자 서대문소방서 국 복가좌119안전센터 과 지방소방교 직급 성명 고성배 고성배 검수자 서대문소방서 국 복가좌119안전센터 과 지방소방사 직급 성명 황상원 황상원			분 임 물 품 출 납 원
			08/09 김선경


※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

## 물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명						
1	로하다이 교환	1	240,000	2		2	
2	활대링크 교환	1	44,000	2		2	
3	활대조리고무 교환	1	44,000	2		2	
4	드럼연마	1	44,000	1		1	
5	에어컨가스 충전	1	66,000	1		1	
6		이	하	빈	칸		
7							
8							
9							
10							
11							
		수리비	438,000				
		부가세					
		합계금액	438,000				

# □ 검수사진

검수사진  
(차량 점검 사진)



검수사진  
(교체된 부품 사진)

