

<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 소방차량(예방과 3호, 3-1호)

문서번호 예방과-15242

결	담당자	검사지도팀장	
재	김옥규	설춘일	

계약건명	소방차량(예방과 3호, 3-1호) 수리		
납품자	상호	도봉소방서 차량정비센터	성명
계약금액			
계약체결년월일	2015년 11월 10일		
납품기한	2015년 11월 20일		
납품년월일	2015년 11월 13일		
검사(수)년월일	2015년 11월 13일		
검사(수)장소	도봉소방서 차량정비센터		
검수자의견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예(), 해당없음 (○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○), 아니오 ()		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (○), 대상(등록, 미등록)		물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음			물품출 납원
			2015년 11월 16일
검수자 서대문소방서 국 예방과 과 지방소방사 직급 성명 김옥규			분임물품 출납원 11/16 강신철
검수자 서대문소방서 국 예방과 과 지방소방사 직급 성명 주현태 주현태			

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명						
1	엔진오일	개		1		1	3호
2	오일필터	개		1		1	3호
3	에어크리너	개		1		1	3호
4	연료필터	개		1		1	3호
5	향균필터	개		2		2	3호,3-1호
6	타이어	개		8		8	3호,3-1호
7	와이퍼브러쉬	set		2		2	3호,3-1호
8	브레이크패드	개		1		1	3-1호
9	배터리	40AH		1		1	3-1호
	수리비						
	부가세						
	총계						

□ 검수사진

검수1



검수2

