

<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 소방차량(현장대응단 1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호)

문서번호 현장대응단-9070

결	★담당자	지휘2팀장	
재	정성일	황인석	

계 약 건 명	소방차량(현장대응단 1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호) 수리		
납 품 자	상 호	도봉소방서 차량정비센터	성 명
계 약 금 액			
계약체결년월일	2015년 10 월 27 일		
납 품 기 한	2015년 11 월 04 일		
납 품 년 월 일	2015년 11 월 04 일		
검사(수)년월일	2015년 11 월 05 일		
검사(수) 장 소	도봉소방서 차량정비센터		
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가 예(○), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예(), 해당없음 (○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○), 아니오 ()		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (○), 대상(등록, 미등록)		물 품 출 납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원
			2015년 11월 17일
검수자 서대문소방서 국 현장대응단 과 지방소방위 직급 성명 이창기 이창기 검수자 서대문소방서 국 현장대응단 과 지방소방위 직급 성명 임희중 임희중			분 임 물 품 출 납 원 11/17 오재경


※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명						
1	엔진오일	대		6		6	1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호
2	오일필터	대		6		6	1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호
3	에어크리너	대		6		6	1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호
4	연료필터	대		6		6	1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호
5	향균필터	대		6		6	1호, 2호, 5호, 7호, 8호, 6-5호
6	미션오일	대		2		2	1호, 6-5호
7	브레이크액 교환	대		2		2	1호, 5호
8	스테빌라이저 부싱 및 링크	대		2		2	1호, 5호
9	부동액 교환	대		1		1	1호
10	브레이크 패드	대		4		4	1호, 5호, 7호, 8호
11	와이퍼 브러쉬	대		4		4	1호, 5호, 7호, 8호
12	에어컨 벨트	대		1		1	2호
13	배터리	대		1		1	2호
14	발전기 벨트	대		1		1	2호
15	기어오일, 팬벨트(2EA), 허브베어링, 디스크, ABS톤힐, 오일씰, 라바호스 및 반도, 허브 프론트, 볼트, 휠볼트set(6개), ABS허브	대		1		1	5호
16	타이어	개		6		6	5호(4EA) 6-5호(2EA)
		수리비					
		합계금액					

□ 검수사진

검수1



검수2

