

<별지 제88호 서식>

# 물품검사(수)조서(구급차6-2호)

결	★담당자	3팀장	119안전센터장
재	이구연	김영식	10/20 한대춘

문서번호 북가좌119안전센터-4478

계약건명	구급차 수리 및 정비 교환		
납품자	상호	(주)세운모터스	성명 박성호
계약금액	금121,000원(금일십이만일천원)		
계약체결년월일	2014년 10월 20일		
납품기한	2014년 10월 20일		
납품년월일	2014년 10월 20일		
검사(수)년월일	2014년 10월 20일		
검사(수)장소	북가좌119안전센터 차고 내		
검수자 의견 ※4개항목 모두 체크	① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○), 아니오( )		
물품관리시스템 등록대상구분	비대상(○), 대상(등록, 미등록)		물품출납 부 등재
위와 같이 검사(수) 하였습니다			물품출 납원
2014년 10월 20일			
검수자 서대문소방서	북가좌119 안전센터	직급 지방소방장	성명 한상조 한상조 분임물품 출납원
검수자 서대문소방서	북가좌119 안전센터	직급 지방소방사	성명 김선기 김선기 10/20 한대춘

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

# 물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규격명						
	배 터 리	EA	121,000	1		1	
	아트라스BX90R						
		이	하	빈	칸		

## □ 검수사진

