

난지 거울분수 등 7개소
현행 및 개선후 분수전경 사진

① 난지거울분수



〈현행〉

○ 내외부 분수 따로 운영, 음악 없음



〈개선 후〉

○ 내외부 분수 일원화 및 음악시스템 추가

② 난지 물놀이장 분수



〈현행〉

○ 직선 분수



〈개선 후〉

○ 곡선 분수 + 크로스 분수

③ 뚝섬 벽천분수



〈현행 및 개선후 동일〉


○ 개선 미 시행

④ 뚝섬물보라 분수



〈현행〉

○ 스크린 분수



〈개선 후〉

○ (기존) 스크린분수 + (추가) 고사분수

⑤ 여의도 물빛광장 분수



〈개선 후〉 터널형 분수노즐 (샤프노즐) 추가, 영상 포로젝터 2대 설치



⑥ 여의도 수상분수



〈현행〉

○ 수상분수대 3개 운영 (좌, 중앙, 우측)



〈개선 후〉

○ 중앙 수상분수 노즐을 수상무대에 부착

⑦ 여의도 안개분수



〈현행〉

○ LED 조명등 단종, 야간에 미관저해



〈개선 후〉

○ LED조명등 교체 및 프로그램이용 색 연출