



어린이체험실 체험물(오르는 기구) 추가 보수 작업 사진



보수 전, 작업 장면



보수 후(착지지점 안전매트 설치 및 오르는 기구 구조물 보호대 변경)