










점검 및 조치결과

연번 : 1	지적사항	보도파손
위치도		
		
연번 : 2	지적사항	보도파손
위치도		
		
연번 : 3	지적사항	보도파손
이태원로19길 10		
		

연번 : 4 지적사항 보도침하

이태원로19길 5

정비 전

정비 후





연번 : 5 지적사항 보도파손

이태원로27가길 13

정비 전

정비 후



연번 : 6 지적사항 보도파손

이태원동 118-88

정비 전

정비 후





연번 : 7 지적사항 보도파손(건축공사장)

이태원동 124-4

정비 전

정비 후(건축공사장)



연번 : 8 지적사항 보도파손

이태원로19길 10

정비 전

정비 후



연번 : 9 지적사항 맨홀침하

이태원로 227

정비 전

정비 후



연번 : 10 지적사항 보도파손(식재 철거 자리)

이태원로 251

정비 전

정비 후(나무 식재 예정)



연번 : 11 지적사항 보도파손

위 치

정비 전

정비 후




연번 : 12 지적사항 보도파손

이태원로 252

정비 전

정비 후




연번 : 13 지적사항 보도파손

이태원로 220

정비 전

정비 후



연번 : 14 지적사항 보도파손

이태원동 126-2

정비 전

정비 후




연번 : 15 지적사항 보도파손

이태원로 192

정비 전

정비 후





연번 : 16 지적사항 보도파손

이태원로 188

정비 전

정비 후




연번 : 17 지적사항 보도파손(건축공사장)

이태원동 59-7

정비 전

정비 후



연번 : 18 지적사항 맨홀 파손

위 치

이태원동 34-122

현장사진



주의관찰

연번 : 19 지적사항 맨홀파손

이태원로 134

정비 전

정비 후




주의관찰

연번 : 20 지적사항 보도파손

이태원로 191

정비 전

정비 후



연번 : 21 지적사항 보도파손

이태원로 231

정비 전

정비 후




연번 : 22 지적사항 보도 파손

이태원로 251

정비 전

정비 후




연번 : 23 지적사항 보도파손

이태원로 186

정비 전

정비 후



연번 : 24 지적사항 보도파손

이태원로 166

정비 전

정비 후



연번 : 25

지적사항

보도 파손

이태원로 251

정비 전

정비 후

