


<붙임>

## GSEF사무국 천장 누수 현장사진



·사무국장 집무실 천장누수로 인해 밑으로 무너져 내린 텍스타일



·사무국장 집무실 천장 텍스타일 천공



·회의실 천장 누수로 인해 비닐로 덮어둔 책꽂이



·회의실 천장 누수로 인한 텍스타일 천공



·사무실 중앙 천장 누수



·사무실 천장누수로 비닐로 덮어둔 PC