

교통안전지킴이(8월) 점검결과

□ 점 검 율 : 2019년 8월

□ 점검노선 : 총연장 12.39km (중구 서소문로 등 9개 도로)

□ 점검현황



구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시·선·유·도·용	무단횡단금지시설	기타
건수	19	-	5	-	2	6	-	3	3



※ 기타 : 가로수 표지판 가림 1건, 자전거 안내표지판 훼손 2건



□ 점검내역



연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	영등포구 여의대방로 (신길동) 공군회관 옆 보도	도로부속물	무단횡단방지 시설 파손	영등포구 교통행정과
2	영등포구 여의대방로 165 앞	도로부속물	도로표지판 나뭇가지(버즘나무)에 가림	영등포구 교통행정과
3	영등포구 여의대방로 우리은행 대방동지점앞 (보라매역방향)	교통안전표지	차도 노면표시(공사중 천천히) 탈색	강서도로서업소 도로보수과
4	영등포구 여의대방로 223(한성주유소 앞)	교통안전표지	차도 노면표시(공사중 천천히) 탈색	강서도로서업소 도로보수과
5	영등포구 여의대방로 179 앞	교통안전표지	안전표지(천천히) 망실	강서도로서업소 기전과
6	영등포구 여의대방로 159	교통안전표지	안전표지판 찌그러짐	강서도로서업소 기전과
7	동작구 상도로 74 (동주총전소 앞)	도로부속물	차도 중앙 무단 횡단금지 휨스 파손	남부도로서업소 도로보수과
8	동작구 장승배기로 120	도로부속물	무단횡단 방지시설 파손	남부도로서업소 도로보수과

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
9	동작구 양녕로 271 (생활맥주 앞)	교통안전표지	노면 횡단보도 탈색	남부도로서업소 도로보수과
10	동작구 상도로 120 보도	도로부속물	블라드 파손	동작구 도로관리과
11	동작구 상도로 30길 (건강온누리약국 앞)	도로부속물	비규격(철재, 시멘트) 블라드	동작구 도로관리과
12	동작구 상도로136 (자전거 안내표지판)	교통안전표지	자전거 안내 표지판 훼손	동작구 교통행정과
13	동작구 장승배기로88 (자전거 안내표지판)	교통안전표지	자전거 안내 표지판 훼손	동작구 교통행정과
14	중구 덕수궁길 15	교통안전표지	표지판 각도 불량	중구 교통행정과
15	중구 정동길 25 (에원학원 옆)	교통안전표지	표지판 방향 각도 부적정 및 지주 휨	중구 교통행정과
16	용산구 청파로 89길 (서울역서부역 앞도로)	교통안전표지	차도 노면표시 탈색 (청파동,삼각지)	서부도로서업소 도로보수과
17	용산구 청파로 259-1 (삼일슈퍼 앞)	교통안전표지	노면 횡단보도 미표시	서부도로서업소 도로보수과
18	용산구 청파로 305 (삼일교회 C관 앞)	교통안전표지	교통안전표지(주차금지, 견인지역) 설치 방향 부적정	서부도로서업소 도로보수과
19	용산구 원효로 97길 (조운마트 앞)	교통안전표지	노면 횡단보도 훼손 및 탈색	서부도로서업소 도로보수과

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	1	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	무단횡단시설
	위 치	영등포구 여의대방로(신길동) 공군회관 옆 보도		관리부서 담당자	영등포구 교통행정과			
	위 치 도		점 검 내 역(점검사진)					
점검 · 정비 이력								
	정 비 내 역(정비사진)		정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역		정비내역					
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.7./ 고광호	무단횡단시설 파손						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	2	시설명	도로부속물	분 야	도로표지	유 형	표지판
	위 치	영등포구 여의대방로165앞		관리부서 담당자	영등포구 공원녹지과			
	위 치 도		점 검 내 역(점검사진)					
점검 · 정비 이력								
	정 비 내 역(정비사진)		정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역		정비내역					
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.7./고광호	표지판 나뭇가지로 가림(버즘나무)						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	3	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면 탈색
	위 치	영등포구 여의대방로 우리은행 대방동지점앞(보라매역방향)		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7./고광호	차도 노면표시(공사중 천천히) 탈색						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	4	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면탈색
	위 치	영등포구 여의대방로 223 (한성주유소 앞)		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7./고광호	차도 노면표시(공사중 천천히) 탈색						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	5	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	영등포구 여의대방로179앞		관리부서 담당자	강서도로 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진) 현재				
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)'17.5현재			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7.	안전표지(천천히) 망실						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	6	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	영등포구 여의대방로 159		관리부서 담당자	강서도로 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7./ 고광호	교통안전표지(양보) 찌그러짐						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	7	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	무단횡단방 지시설
	위 치	동작구 상도로 74 (동주충전소 앞)		관리부서 담당자	남부도로 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7/ 고광호	차도 중앙 무단 횡단금지 헨스 파손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	8	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	무단횡단방 지시설
	위 치	동작구 장승배기로 120		관리부서 담당자	남부도로 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7./ 고광호	무단횡단 방지헨스 파손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	9	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면탈색
	위 치	동작구 양녕로 271 (생활맥주 앞)		관리부서 담당자	남부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.27./ 강평선, 강성수	횡단보도 탈색						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	10	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	블라드
	위 치	동작구 상도로 120 보도		관리부서 담당자	동작구 도로관리과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.7/ 고광호	보도상 블라드 파손						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	11	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	볼라드
	위 치	동작구 상도로 30길 (건강온누리약국 앞)		관리부서 담당자	동작구 도로관리과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.272./ 강평선, 강성수	보도상 비규격 볼라드						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	12	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	동작구 상도로136 (자전거 안내표지판)		관리부서 담당자	동작구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.7./ 고광호	자전거 안내 표지판 훼손						




교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	13	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	동작구 장승배기로 88 (자전거 안내표지판)		관리부서 담당자	동작구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7./ 고광호	자전거 이용 표지판 훼손						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	14	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지판	유 형	표지판
	위 치	중구 덕수궁길 15		관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.8.7./ 고광호	표지판 방향 각도 부적정(일방통행)						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	15	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지판	유 형	표지판
	위 치	중구 정동길 25(에원학원 옆)		관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
								
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.7./ 고광호	표지판 방향 각도 부적정 및 지주 휨						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	16	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면탈색
	위 치	용산구 청파로 89길 앞 (서울역서부역 앞도로)		관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.22./ 강평선, 강성수	차도 노면표시 탈색 (청파동 삼거리)						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	17	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	횡단보도 미표시
	위 치	용산구 청파로 259-1 (삼일슈퍼 앞)		관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.22./ 강평선, 강성수	노면 횡단보도 미표시						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	18	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전표지	유 형	안전표지
	위 치	용산구 청파로 305 (삼일교회 C관 앞)		관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
								
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.8.22./ 강평선, 강성수	교통안전표지 설치 방향 부적정						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	19	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면탈색	
	위 치	용산구 원효로 97길 (조운마트 앞)			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2019.8.22./ 강평선, 강성수		횡단보도 훼손 및 탈색						