

교통안전지킴이(9월) 점검결과

□ 점 검 월 : 2019년 9월

□ 점검노선 : 총연장 13.3km (중구 청구로 등 9개 도로)

연번	도로명(점검구간)	연장(km)	점검조
1	청구로, 행당로, 고산자로 (동대문역사공원역~신금호역~마장역)	4.83	1조
2	돌곶이로, 석계로, 광운로(돌곶이역~석계역~월계역)	4.16	2조
3	목동중앙로, 안양천로, 공향대로(엽창역~월촌초교~신목동교)	4.33	3조

□ 점검현황

구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시선유도봉	무단횡단금지시설	기타
건수	32	-	16	1	1	6	3	1	4



※ 기타 : 안전표지 나뭇가지 가림 3건, 갈매기표지 파손 1건

□ 점검내역

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	양천구 공향대로 650 (현대오일뱅크 앞)	교통안전표지	노면표시(횡단보도) 탈색 및 굴착복구 후 미도색	강서도로사업소 도로보수과
2	양천구 공향대로 650앞 차도	교통안전표지	차도 노면표시(차선 등) 탈색 및 굴착복구후 미도색	강서도로사업소 도로보수과
3	양천구 공향대로 656 앞 차도	도로부속물	차도상 시선유도봉 파손	강서도로사업소 도로보수과
4	양천구 목동 517 목동근린공원 앞 녹지대	도로부속물	녹지대 갈매기표지 파손	강서도로사업소 도로보수과
5	양천구 목동근린공원 앞 차도	도로부속물	차도상 시선유도봉 파손	강서도로사업소 도로보수과
6	양천구 목동중앙로 212 앞 차도	도로부속물	차도상 시선유도봉 파손	강서도로사업소 도로보수과

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
7	양천구 목동중앙로 101 앞 보도	교통안전표지	주정차 금지 표지판 방향 부적정	양천구청 교통지도과
8	양천구 목동중앙로101 앞 보도	도로부속물	도로표지판이 나뭇가지에 가림	양천구청 공원녹지과
9	양천구 목동서로8길 3단지(330 앞)보도	교통안전표지	표지판(횡단보도) 변색 등 훼손	양천구청 교통행정과
10	양천구 목동서로8길 3단지(330~322 앞)차도	노면표시	차도 노면표시 훼손	양천구청 교통행정과
11	양천구 목동서로 401앞 보도	도로부속물	도로표지판 나뭇가지 가림	양천구청 공원녹지과
12	양천구 오목로 331앞 차도(중앙분리대)	도로부속물	텔레네이터 일부 파손(가드레일 상단)	강서도로사업소 도로보수과
13	양천구 오목로 339앞 보도	도로부속물	보도상 블라드(1개소) 허부 파손	양천구청 교통행정과
14	양천구 신목로 119앞 차도	노면표시	차도상 노면표시 굴착복구 후 미도색 및 훼손	강서도로사업소 도로보수과
15	중구 청구로 49 앞 보도	교통안전표지	“좌로굽은도로” 표지판 설치 방향 부적절	중구청 교통행정과
16	중구 신당동 289-171 도로 (삼성이파트 117동앞)	교통안전표지	“우합류도로” 주의 표지판 색채 부적정	중구청 교통행정과
17	중구 신당동 40-682 도로 (삼성이파트 115동앞)	신호등	우측 신호등 적색등 안켜짐	교통운영과 (신호시설팀)
18	중구 신당동 40-678 도로 (금호여중정문앞)	교통안전표지	“내리막 경사” 주의 표지판 방향 및 색채 부적정	중구청 교통행정과
19	성동구 금호2.37동 금호산입구 (마을버스성동05승차장앞)	교통안전표지	“어린이 보호구역” 표지판 방향 부적정	성동구청 교통행정과
20	성동구 금호1가동 앞 도로 (금복초교, 6편한세상105동 버스정류장앞)	도로부속물	“어린이 보호구역, 우회전 금지” 표지판 가로수 가림	성동구청 공원녹지과

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
21	성동구 행당로 112 도로 (무학중학교주차장입구)	교통안전표지	“횡단보도, 정지” 표지판 지주 기울고 흔들림	성동도로사업소 기전과
22	성동구 행당동 318-23 (무학여고앞교차로)	교통안전표지	“주차금지” 표지판 색채 부적정	성동도로사업소 기전과
23	성동구 행당동 318-1 (행당KT후문앞)	교통안전표지	“양보” 표지판 방향 부적정	성동도로사업소 기전과
24	성북구 돌곶로 27길 4	노면표시	횡단보도 도색 정비	성북구청 교통행정과
25	성북구 돌곶이로 113 맞은편	교통안전표지	표지판 방향 수정	성북구청 교통행정과
26	성북구 장위로 189	교통안전표지	표지판 방향 수정	성북구청 교통행정과
27	노원구 석계로 8가길2	노면표시	횡단보도 재도색	노원구청 교통지도과
28	노원구 석계로 41	교통안전표지	표지판 철거	노원구청 교통지도과
29	노원구 월계동 412-1	교통안전표지	표지판 방향 수정	노원구청 교통지도과
30	노원구 월계동 383-2	노면표시	횡단보도 재도색	노원구청 교통지도과
31	노원구 광운로 22길 5	노면표시	“일시정지” 등 문자 재도색	노원구청 교통지도과
32	노원구 월계역 3번 출구 앞	교통안전표지	표지판 방향수정	노원구청 교통지도과

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	1	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시
	위 치	양천구 공항대로 650 (현대오일뱅크 앞)			관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.9.3. 고광호, 강성수		노면표시(횡단보도) 탈색 및 굴착복구 후 미도색					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	2	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	굴착복구 후 차선 미도색
	위 치	양천구 공항대로 650 앞 차도		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.3. 고광호, 강성수	차도 노면표시(차선 등) 탈색 및 굴착복구 후 미도색						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	3	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	시선유도봉
	위 치	양천구 공항대로 656 앞 차도			관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점 검 내 역				정 비 내 역			
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.3. 고광호, 강성수	시선유도봉 파손						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	6	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	시선유도봉
	위 치	양천구 목동중앙로 212앞 차도			관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점 검 내 역				정 비 내 역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.9.3. 고광호, 강성수		차도상 시선유도봉 파손					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	7	시설명	교통안전	분 야	교통안전	유 형	교통안전
	위 치	양천구 목동중앙로 101 앞 보도			관리부서 담당자	양천구 교통지도과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.9.3. 고광호, 강성수		주정차 금지 표지판 방향 부적정					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	8	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	도로표지
	위 치	양천구 목동중앙로 101 앞 보도		관리부서 담당자	양천구 공원녹지과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.9.3. 고광호, 강성수	도로표지 글자 나뭇가지에 가림						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	9	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	양천구 목동서로8길 3단지(330 앞)보도			관리부서 담당자	양천구 교통행정과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.9.3. 고광호, 강성수	표지판(황단보도) 변색 등 훼손						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	10	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	차선 등 훼손
	위 치	양천구 목동서로8길 3단지(330~322 앞)차도		관리부서 담당자	양천구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.9.3. 고광호, 강성수	차도 노면표시 훼손						


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	11	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	도로표지
	위 치	양천구 목동서로 401앞 보도		관리부서 담당자	양천구 공원녹지과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점 검 내 역			정 비 내 역				
	점검일자/점검자	지적 사항	정비일자/담당자	정비사항				
	2019.9.3. 고광호, 강성수	도로표지판 나뭇가지 가림						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	12	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	중앙분리대 파손
	위 치	양천구 오목로 331앞 차도(중앙분리대)		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점 검 내 역				정 비 내 역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.9.3. 고광호, 강성수		델리네이터 일부 파손 (가드레일 상단)					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	13	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	블라드
	위 치	양천구 오목로 339 앞 보도			관리부서 담당자	양천구 교통행정과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점 검 내 역				정 비 내 역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2019.9.3. 고광호, 강성수		보도상 블라드 하단부 파손(1개소)					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	14	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시
	위 치	양천구 신목로 119앞 차도		관리부서 담당자	강서도로사업소 도로보수과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.3. 고광호, 강성수	차도 노면표시 훼손 (굴착복구 후 미도색)						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	15	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	중구 청구로 49 앞 보도		관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	“좌로굽은도로” 표지판 설치 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	16	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	중구 신당동 289-171 도로 (신당동 삼성아파트 117동 앞)		관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	“우합류도로” 주의 표지판 색채 부적정						


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	17	시설명	신호등	분 야	교통안전	유 형	신호등
	위 치	중구 신당동 40-682 도로 (신당동 삼성아파트 115동 앞)		관리부서 담당자	서울시 교통운영과 (신호시설팀)			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	우측 신호등 적색등 안켜짐						


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	20	시설명	도로부속물	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	성동구 금호1가동 앞 도로 (금북초교,e편한세상105동 버스승정류장 앞)		관리부서 담당자	성동구 공원녹지과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	“어린이 보호구역, 우회전 금지” 표지판 가로수 가림						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	21	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	성동구 행당로 112 도로 (무학중학교 주차장 입구)		관리부서 담당자	성동도로사업소 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	“횡단보도, 정지” 표지판 지주 기울고 흔들림						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	22	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	성동구 행당동 318-23 (무학여고 앞 교차로)		관리부서 담당자	성동도로사업소 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	“주차금지” 표지판 색채 부적정						



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	23	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	성동구 행당동 318-1 (행당 KT 후문 앞)		관리부서 담당자	성동도로사업소 기전과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항			
	2019.9.24. 고광호, 강평선	“양보” 표지판 방향 부적정						

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	24	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	노면표시
	위 치	성북구 돌곶로 27길 4		관리부서 담당자	성북구청 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	2019.9.26. 박성재, 강성수		횡단보도 도색 정비					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	25	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	성북구 돌곶이로 113 맞은편		관리부서 담당자	성북구청 교통행정과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	2019.9.26. 박성재, 강성수		표지판 방향 수정					



교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	26	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	성북구 장위로 189			관리부서 담당자	성북구청 교통행정과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	2019.9.26. 박성재, 강성수		표지판 방향 수정					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	27	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	노면표시
	위 치	노원구 석계로 8가길2			관리부서 담당자	노원구 교통지도과		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역				정비내역			
	2019.9.26. 박성재, 강성수		횡단보도 재도색					


교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	28	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	노원구 석계로 41		관리부서 담당자	노원구 교통지도과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	2019.9.26. 박성재, 강성수		표지판 철거					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	29	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판
	위 치	노원구 월계동 412-1		관리부서 담당자	노원구 교통지도과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
								
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역			정비내역				
	2019.9.26. 박성재, 강성수		표지판 방향 수정					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	30	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	노면표시
	위 치	노원구 월계동 383-2		관리부서 담당자	노원구 교통지도과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
시설 현황								
	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
점검 · 정비 이력	점검내역			정비내역				
	2019.9.26. 박성재, 강성수		횡단보도 재 도색					

교통안전시설 관리카드								
시설 현황	연 번	31	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형	노면표시
	위 치	노원구 광운로 22길 5		관리부서 담당자	노원구 교통지도과			
	위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
시설 현황								
	정 비 내 역(정비사진)			정 비 내 역(정비사진)				
점검 · 정비 이력	점검내역			정비내역				
	2019.9.26. 박성재, 강성수		“일시정지” 등 문자 재도색					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	32	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	표지판		
	위 치	노원구 월계역 3번출구 앞			관리부서 담당자	노원구 교통지도과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	정 비 내 역(정비사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	2019.9.26. 박성재, 강성수		표지판 방향수정							