

현장조사 사진



굴착전 상황



포장깨기(견기)




채움재 중단 지점 공동확인



지하매설물 현황(신호등 관로 2열)



지하매설물 현황(통신박스)



지하매설물 및 함몰/공동 발생지점 확인



공동복구 채움재시공(6.30) 상태 및 굴착정도 확인



포장완료