

시공원 내 놀이터 현황표

(관리기관 : 서울대공원)

공원세분	근린공원			면적(m²)	공원 전체 면적	6,670,000㎡
공 원 명	서울대공원				놀이터 면적	2,000㎡
위 치	경기도 과천시 대공원광장호 102(동물원내) - 야행관 주변			조성 및 보수년월	최초 조성	1999년
					최종 보수	2017년 (일부보수)
건축물현황 (√ 표시)	관리사무소	화장실	노인정	어린이집	기타(창고 등)	
바닥유형 (√ 표시)	흙	모래포설	고무칩	고무매트	고무블록	기 타
			√			
시 설 물 (놀이시설, 휴게시설물, 운동시설물 등)	시설명	수량		시설명	수량	
	미끄럼틀	2				
	오르는 기구	2				
	조합놀이대	2				
위 치 도				현 황 사 진		
				 		

시공원 내 놀이터 현황표

(관리기관 : 서울대공원)

공원세분	근린공원			면적(m ²)	공원 전체 면적	6,670,000m ²
공 원 명	서울대공원				놀이터 면적	150m ²
위 치	경기도 과천시 대공원광장로 102(어린이동물원) - 동물교실 뒤			조성 및 보수년월	최초 조성	2008년
					최종 보수	2011년 (일부보수)
건축물현황 (√ 표시)	관리사무소	화장실	노인정	어린이집	기타(창고 등)	
바닥유형 (√ 표시)	흙	모래포설	고무칩	고무매트	고무블록	기 타
			√			
시 설 물 (놀이시설, 휴게시설물, 운동시설물 등)	시설명	수량		시설명	수량	
	조합놀이대	1				
위 치 도				현 황 사 진		
						

시공원 내 놀이터 현황표

(관리기관 : 서울대공원)

공원세분	근린공원			면적(m ²)	공원 전체 면적	6,670,000㎡
공원명	서울대공원				놀이터 면적	150㎡
위치	경기도 과천시 대공원광장로 102(관사사무소앞) - 관사 주변			구성 및 보수년월	최초 조성	2015년
					최종 보수	
건축물현황 (√ 표시)	관리사무소	화장실	노인정	어린이집	기타(창고 등)	
바닥유형 (√ 표시)	흙	모래포설	고무칩	고무매트	고무블록	기타
		√				
시설물 (놀이시설, 휴게시설물, 운동시설물 등)	시설명	수량		시설명	수량	
	조합놀이대	1				
	그네	1				
위치도				현황사진		
						

시공원 내 놀이터 현황표

(관리기관 : 서울대공원)

공원세분	근린공원			면적(m ²)	공원 전체 면적	6,670,000㎡
공원명	서울대공원				놀이터 면적	3,300㎡
위치	경기도 라천시 막계동 산65-135 - 캠핑장 내			조성 및 보수년월	최초 조성	2015년
					최종 보수	2016년 (일부보수)
건축물현황 (√ 표시)	관리사무소	화장실	노인정	어린이집	기타(창고 등)	
바닥유형 (√ 표시)	흙	모래포설	고무칩	고무매트	고무블록	기타
		√				
시설물 (놀이시설, 휴게시설물, 운동시설물 등)	시설명	수량		시설명	수량	
	기타놀이기구	2				
	그네	1				
	조합놀이대	2				
	흔들놀이기구	4				
위치도				현황사진		
						
						