



수신자 수신자참조

(경유)

제목 4호선 전동차 425편성 차체프레임 균열 알림

- 1. 전동차 안전운행과 관련입니다.
- 2. 위와 관련, 4호선 직류 전동차 425편성의 입고점검 시행 중, 차체프레임 하부에 균열이 발견되어 다음과 같이 알려드립니다.

- 가. 발생편성: 425편성
- 나. 발견일자: 2022. 4. 28.(목)
- 다. 발 견 자: 서재현 주임
- 라. 균열부위

균열부위	제 작 사	제작년도	주행거리	비 고
4125호 1위	대우중공업	1994년	2,128,661km	

마. 정비이력

도 입	중간검사	월상검사	일상검사
'94.11.13.	'21.08.18.	'22.01.25.	'22.04.27.

붙임 상황보고 1부. 끝.

창동차량사업소장 서재현

수신자 차량계획처장, 차량운영처장, 차량정비처장, 시축차량사업소장, 제1관제센터장

주임      정하늘      부검수장      조한용      팀장      전강남      소장      05/02 신세현

협조자

시행 창동차량사업소-2644 ( 2022.05.02. ) 접수 ( )  
 우 01686 서울특별시 노원구 노원로 573(상계동) / www.seoulmetro.co.kr  
 전화 6110-7863 /전송 / haneul@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

# 4호선 전동차 차체 하부프레임 균열 지도(1)

작성일 2015.7.10.

편 성	425	검사종별	중간
중수선기간	2015.6.15~7.10		
		-	
4125호 1위/1개소			
		-	
4425호 1위/1개소			
		-	
4725호 1위/1개소			
		-	
4825호 1위/1개소			