

비상소화장치 조사 입력목록

관할서 : 서대문소방서/미근119안전센터

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

출력일 : 2019년02월12일

순번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조	주소(도로명)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
							주소(법정동)							
1	110080191	미근119안전센터	135	8	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 3-47 서울특별시 서대문구 경기대로5길 27-0	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
2	110080192	미근119안전센터	89	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 113-10 서울특별시 서대문구 북아현로4자길 27-0	2019-01-25 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 문육빈
														지방소방사 / 박지훈
														지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 이광의
3	110080193	미근119안전센터	100	8	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 69-136 서울특별시 서대문구 경기대로7길 34-17	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
4	110080194	미근119안전센터	101	9	분리형		서울특별시 서대문구 천연동 - 천연팰리스 서울특별시 서대문구 독립문로12길 32-0 천연팰리스	2019-01-15 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이영철
5	110080415	미근119안전센터	108	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 - 서울특별시 서대문구 북아현로10길 29-0	2019-01-24 14:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 문육빈
														지방소방위 / 이광의
														지방소방장 / 염운선
6	110080416	미근119안전센터	129	8	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 7-58 서울특별시 서대문구 북아현로14가길 26-0	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
7	110080417	미근119안전센터	131	8	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 281-15 서울특별시 서대문구 총정로2길 17-0	2019-01-14 16:20~17:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
														지방소방위 / 이영철
														지방소방위 / 이오형
														지방소방위 / 여문수
8	110080423	미근119안전센터	92	8	분리형		서울특별시 서대문구 북아현동 625-0 서울특별시 서대문구 북아현로4바길 17-0	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 염운선
														지방소방위 / 이남석
9	110080424	미근119안전센터	130	9	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 3-399 서울특별시 서대문구 독립문로8길 130-10	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
10	110080425	미근119안전센터	125	7	분리형		서울특별시 서대문구 옥천동 69-136 서울특별시 서대문구 독립문로6길 6-0	2019-01-18 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이오형
														지방소방위 / 이영철
														지방소방사 / 우재경
														지방소방위 / 여문수
11	110080426	미근119안전센터	140	8	분리형		서울특별시 서대문구 현저동 - 한성과학고교창조관 서울특별시 서대문구 통일로 279-79 한성과학고교창조관	2019-01-17 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 우재경
														지방소방위 / 이오형

비상소화장치 조사 입력목록

관할서 : 서대문소방서/미근119안전센터

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

출력일 : 2019년02월12일

순번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조	주소(도로명)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
							주소(법정동)							
11	110080426	미근119안전센터	140	8	분리형		서울특별시 서대문구 현저동 - 한성과학고교창조관	2019-01-17 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이영철
							서울특별시 서대문구 통일로 279-79 한성과학고교창조관							지방소방위 / 여문수
12	110080428	미근119안전센터	110	8	분리형		서울특별시 서대문구 북아현동 118-99	2019-01-25 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 문육빈
							서울특별시 서대문구 북아현로12길 72-0							지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 이광의
														지방소방사 / 박지훈
13	110080430	미근119안전센터	91	8	분리형		서울특별시 서대문구 북아현동 544-0	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 염운선
							서울특별시 서대문구 북아현로4마길 35-0							지방소방위 / 이남석
14	110080431	미근119안전센터	93	8	분리형		서울특별시 서대문구 북아현동 123-55	2019-01-25 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 문육빈
							서울특별시 서대문구 북아현로6길 21-0							지방소방사 / 박지훈
														지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 이광의
15	110080433	미근119안전센터	85	8	분리형		서울특별시 서대문구 충정로3가 69-136 서울특별시 서대문구 경기대로9길 72-3	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
16	110080443	미근119안전센터	128	8	일체형		서울특별시 서대문구 충정로3가 69-136 서울특별시 서대문구 경기대로9안길 35-0	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
17	110080448	미근119안전센터	127	8	분리형		서울특별시 서대문구 천연동 - 서울특별시 서대문구 독립문로12나길 29-0	2019-01-15 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이영철
18	110080456	미근119안전센터	97	8	분리형		서울특별시 서대문구 천연동 69-136 서울특별시 서대문구 통일로11길 10-1	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
19	110080459	미근119안전센터	119	8	일체형		서울특별시 서대문구 영천동 69-136 서울특별시 서대문구 독립문로3길 11-	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
20	110080462	미근119안전센터	98	8	일체형		서울특별시 서대문구 영천동 - 서울특별시 서대문구 독립문로 5-0	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
21	110080474	미근119안전센터	112	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 1-376 세원아트	2019-01-23 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이광의
							서울특별시 서대문구 북아현로22나길 52-0 세원아트							지방소방장 / 염운선
														지방소방위 / 이남석
22	110080482	미근119안전센터	132	8	일체형		서울특별시 서대문구 충정로3가 32-34	2019-01-14 16:20~17:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 여문수
							서울특별시 서대문구 경기대로 21-16							지방소방위 / 이오형
														지방소방위 / 천익희
														지방소방위 / 이영철

비상소화장치 조사 입력목록

관할서 : 서대문소방서/미근119안전센터

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

출력일 : 2019년02월12일

순번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조	주소(도로명)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
							주소(법정동)							
23	110080500	미근119안전센터	133	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 113-54	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석
							서울특별시 서대문구 북아현로4차길 5-0							지방소방장 / 염운선
24	110080501	미근119안전센터	141	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 329-0	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석
							서울특별시 서대문구 북아현로4마길 42-7							지방소방장 / 염운선
25	110080504	미근119안전센터	138	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 48-0	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석
							서울특별시 서대문구 신촌로37길 53-0							지방소방장 / 염운선
26	110080505	미근119안전센터	95	7	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 180-16 서울특별시 서대문구 총정로7길 29-20	2019-01-11 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 김은희
27	110080508	미근119안전센터	113	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 3-464 서울특별시 서대문구 북아현로12길 49-16	2019-01-24 14:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 이광의
														지방소방위 / 문옥빈
														지방소방장 / 염운선
28	110080509	미근119안전센터	99	8	분리형		서울특별시 서대문구 총정로3가 3-36 서울특별시 서대문구 경기대로5길 36-0	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
29	110080510	미근119안전센터	124	8	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 9-6 서울특별시 서대문구 경기대로3길 23-0	2019-01-14 16:20~17:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이오형
														지방소방위 / 천익희
														지방소방위 / 이영철
														지방소방위 / 여문수
30	110080534	미근119안전센터	139	8	분리형		서울특별시 서대문구 현저동 - 서울특별시 서대문구 통일로17길 48-0	2019-01-17 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 여문수
														지방소방위 / 이영철
														지방소방사 / 우재경
														지방소방위 / 이오형
31	110080558	미근119안전센터	120	8	일체형		서울특별시 서대문구 영천동 - 서울특별시 서대문구 통일로 205-3	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
32	110080559	미근119안전센터	121	8	일체형		서울특별시 서대문구 영천동 69-136 서울특별시 서대문구 영천시장길 46-0	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
33	110080560	미근119안전센터	123	8	일체형		서울특별시 서대문구 영천동 - 서울특별시 서대문구 독립문로1길 3-3	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
34	110080567	미근119안전센터	122	8	일체형		서울특별시 서대문구 영천동 69-136 서울특별시 서대문구 독립문로3길 3-35	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
35	110080582	미근119안전센터	116	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 1-722 서울특별시 서대문구 북아현로22나길 99-46	2019-01-23 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석

비상소화장치 조사 입력목록

관할서 : 서대문소방서/미근119안전센터

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

출력일 : 2019년02월12일

순번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조	주소(도로명)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
							주소(법정동)							
35	110080582	미근119안전센터	116	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 1-722	2019-01-23 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이광의
							서울특별시 서대문구 북아현로22나길 99-46							지방소방장 / 염운선
36	110080612	미근119안전센터	126	8	일체형		서울특별시 서대문구 옥천동 69-136 서울특별시 서대문구 영천시장길 66-0	2019-01-16 12:00~13:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 천익희
37	110080613	미근119안전센터	136	8	일체형		서울특별시 서대문구 충정로3가 3-43 서울특별시 서대문구 경기대로 33-11	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	소화전 함 외형 찌그러짐	양호	지방소방장 / 이은정
38	110080629	미근119안전센터	86	8	일체형		서울특별시 서대문구 현저동 - 영천사 서울특별시 서대문구 독립문공원길 146-0 영천사	2019-01-17 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이오형
														지방소방위 / 이영철
														지방소방위 / 여문수
														지방소방사 / 우재경
39	110080640	미근119안전센터	117	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 1-320 서울특별시 서대문구 북아현로22나길 68-0	2019-01-23 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 염운선
														지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 이광의
40	110080641	미근119안전센터	87	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 58-1 서울특별시 서대문구 신촌로37길 37-0	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 염운선
														지방소방위 / 이남석
41	110080653	미근119안전센터	111	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 3-419 서울특별시 서대문구 북아현로14가길 7-0	2019-01-24 14:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 문육빈
														지방소방위 / 이남석
														지방소방장 / 염운선
														지방소방위 / 이광의
42	110080659	미근119안전센터	94	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 123-73 늘푸른아파트 서울특별시 서대문구 북아현로6길 65-21 늘푸른아파트	2019-01-25 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이광의
														지방소방위 / 이남석
														지방소방사 / 박지훈
														지방소방위 / 문육빈
43	110080660	미근119안전센터	90	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 465-0 서울특별시 서대문구 북아현로4마길 24-0	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이남석
														지방소방장 / 염운선
44	110080687	미근119안전센터	115	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 3-407 서울특별시 서대문구 북아현로14가길 7-15	2019-01-24 14:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 문육빈
														지방소방위 / 이남석

비상소화장치 조사 입력목록

관할서 : 서대문소방서/미근119안전센터

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

출력일 : 2019년02월12일

순번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조	주소(도로명)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
							주소(법정동)							
44	110080687	미근119안전센터	115	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 3-407	2019-01-24 14:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이광의
							서울특별시 서대문구 북아현로14가길 7-15							지방소방장 / 염운선
45	110080688	미근119안전센터	134	8	일체형		서울특별시 서대문구 총정로3가 69-136 서울특별시 서대문구 독립문로8길 140-	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0	주변 환경정리 등	양호	지방소방장 / 이은정
46	110080693	미근119안전센터	88	8	일체형		서울특별시 서대문구 미근동 72-4 서울특별시 서대문구 총정로6안길 19-0	2019-01-10 15:00~17:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 김영부
47	110080701	미근119안전센터	137	7	일체형		서울특별시 서대문구 총정로2가 69-136 천지한우 서울특별시 서대문구 통일로9안길 26-0 천지한우	2019-01-11 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 김은희
48	110080711	미근119안전센터	96	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 18-2	2019-01-21 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 염운선
							서울특별시 서대문구 북아현로4다길 8-3							지방소방위 / 이남석
49	110080715	미근119안전센터	118	8	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 1-388	2019-01-23 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 염운선
							서울특별시 서대문구 북아현로22나길 30-0							지방소방위 / 이남석
							지방소방위 / 이광의							
50	110080717	미근119안전센터	103	9	일체형		서울특별시 서대문구 북아현동 215-0	2019-01-07 14:00~16:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 정호현
							서울특별시 서대문구 북아현로1나길 22-0							지방소방장 / 이은정
51	110084467	미근119안전센터	147	8	분리형	수관적제	서울특별시 서대문구 북아현동 113-15	2019-01-25 15:00~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 박지훈
							서울특별시 서대문구 북아현로4아길 24-0							지방소방위 / 이광의
														지방소방위 / 이남석
														지방소방위 / 문육빈