관할서: 서대문소방서/현장대응단

조사기간 : 2019년01월01일 - 2019년01월31일

주소(도로명) 조사일련번호 설치유형 설치구조 외관상태 물품상태 말단 방수압력(Mpa) 전산번호 관할센터 비소장치 번호 조사일시 기타사항 최종결과 조사자 주소(법정동) 서울특별시 서대문구 연희동 -2019-01-14 수관적제 110080029 현장대응단 7 분리형 0 11 정상 정상 양호 지방소방사 / 송상규 서울특별시 서대문구 홍연8길 32-4 11:00~12:00 지방소방장 / 안영근 지방소방위 / 조현익 서울특별시 서대문구 연희동 349-26 2019-01-25 110080039 현장대응단 18 분리형 정상 정상 양호 서울특별시 서대문구 신촌로1길 103-10 15:30~16:30 지방소방교 / 조성빈 지방소방장 / 박영호 지방소방사 / 반은광 지방소방위 / 이근세 서울특별시 서대문구 창천동 67-11 2019-01-08 110080041 현장대응단 7 분리형 정상 정상 0 양호 서울특별시 서대문구 신촌로11길 35-6 14:10~15:14 지방소방위 / 송영찬 지방소방위 / 고진영 지방소방사 / 반은광 지방소방위 / 고진영 서울특별시 서대문구 창천동 275-3 2019-01-08 110080042 현장대응단 23 7 분리형 정상 정상 0 양호 서울특별시 서대문구 신촌로1길 90-13 14:00~15:14 지방소방위 / 이근세 지방소방위 / 송영찬 지방소방장 / 박영호 지방소방교 / 조성빈 서울특별시 서대문구 연희동 345-26 2019-01-25 일체형 수관적제 양호 현장대응단 19 8 정상 정상 0 110080055 서울특별시 서대문구 연희로6길 27-0 15:30~16:30 지방소방장 / 안영근 지방소방위 / 조현익 지방소방위 / 조현익 | | 수관적제 | ... - -지방소방장 / 안영근 2019-01-25 현장대응단 분리형 양호 정상 정상 110080056 서울특별시 서대문구 연희로14길 62-37 15:30~16:30 지방소방교 / 조성빈 지방소방장 / 박영호 지방소방위 / 송영찬 지방소방위 / 이근세 서울특별시 서대문구 창천동 4-34 2019-01-08 110080064 현장대응단 7 일체형 정상 정상 양호 서울특별시 서대문구 연세로2나길 69-0 14:10~15:14 지방소방사 / 반은광 지방소방위 / 고진영

관할서 : 서대문소방서/현장대응단

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

순번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조	주소(도로명) 주소(법정동)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	110080064	현장대응단	24	8	일체형		서울특별시 서대문구 창천동 4-34 서울특별시 서대문구 연세로2나길 69-0	2019-01-22 10:00~11:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 박영호
														지방소방위 / 송영찬
	110080065	현장대응단	27	7	분리형		서울특별시 서대문구 대현동 275-3 서울특별시 서대문구 이화여대2다길 27-0	2019-01-08 14:10~15:14	정상	정상	0		양호 -	지방소방위 / 이근세
9														지방소방위 / 고진영
														지방소방사 / 반은광
10	110080077	현장대응단	7	7	일체형	수관적제	서울특별시 서대문구 연희동 - 서울특별시 서대문구 성산로7길 70-0	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
11	110080078	현장대응단	8	7	일체형	호수릴	서울특별시 서대문구 연희동 - 서울특별시 서대문구 성산로13길 35-2	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
12	110080082	현장대응단	12	7	일체형	수관적제	서울특별시 서대문구 연희동 - 서울특별시 서대문구 연희로33가길 6-15	2019-01-14	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
13	110080089	현장대응단	1	7	일체형	수관적제	서울특별시 서대문구 연희동 - 연희1동 노인여가복지시설 서울특별시 서대문구 홍제천로2길 111-0 연희1동 노인여가복지시설	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
14	110080092	현장대응단	3	7	분리형	수관적제	서울특별시 서대문구 연희동 - 서울특별시 서대문구 홍제천로 54-60	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
15	110080093	현장대응단	4	7	분리형	수관적제	서울특별시 서대문구 연희동 - 무악건설 옆 서울특별시 서대문구 홍제천로2길 38-0 무악건설 옆	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
16	110080094	현장대응단	2	7	분리형	수관적제	서울특별시 서대문구 연희동 - 서울특별시 서대문구 홍제천로 86-2	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
	110080112	현장대응단	25	7	일체형 -	서우특별시 서대무그 대형도 275-3		2010-01-08						지방소방위 / 고진영
														지방소방사 / 반은광
17							14:10~15:14	정상	정상	0		- 양호	지방소방위 / 이근세	
														지방소방위 / 송영찬
	110080113	현장대응단	21	7	일체형 —	니오트병시 시대무기 한권도 A 100								지방소방사 / 반은광
							2019-01-08					-	지방소방위 / 이근세	
18							서울특별시 서대문구 창천동 4-103 서울특별시 서대문구 연세로2다길 27-0	14:10~15:14	정상	정상	0		양호 -	지방소방위 / 송영찬
														지방소방위 / 고진영
	110080123	현장대응단	13	8	일체형 수		적제 서울특별시 서대문구 연희동 - 서울특별시 서대문구 연희로10길 43-5	2019-01-25 15:30~16:30	정상	정상	0		양호	지방소방장 / 박영호
														지방소방교 / 조성빈
19						수관적제								지방소방장 / 안영근
														지방소방위 / 조현익

관할서: 서대문소방서/현장대응단

조사기간 : 2019년01월01일 - 2019년01월31일

주소(도로명) 설치유형 설치구조 전산번호 조사일련번호 외관상태 물품상태 말단 방수압력(Mpa) 관할센터 비소장치 번호 조사일시 기타사항 최종결과 조사자 주소(법정동) 지방소방교 / 조성빈 지방소방장 / 박영호 서울특별시 서대문구 연희동 51-132 2019-01-25 호수릴 110080124 현장대응단 16 8 일체형 정상 정상 0 양호 서울특별시 서대문구 연희로18안길 21-0 15:30~16:30 지방소방위 / 조현익 지방소방장 / 안영근 서울특별시 서대문구 연희동 -2019-01-14 수관적제 현장대응단 7 분리형 0 양호 지방소방사 / 송상규 21 110080153 10 정상 정상 서울특별시 서대문구 증가로2길 40-16 11:00~12:00 서울특별시 서대문구 연희동 -2019-01-14 현장대응단 5 7 수관적제 0 양호 110080154 분리형 정상 정상 지방소방사 / 송상규 서울특별시 서대문구 연희로11마길 59-12 11:00~12:00 서울특별시 서대문구 연희동 -2019-01-14 현장대응단 7 수관적제 양호 110080156 9 분리형 정상 정상 0 지방소방사 / 송상규 서울특별시 서대문구 연희로31길 56-0 11:00~12:00 지방소방장 / 박영호 지방소방위 / 조현익 서울특별시 서대문구 연희동 30-19 2019-01-25 현장대응단 분리형 수관적제 양호 110080157 15 8 정상 정상 0 서울특별시 서대문구 연희로10길 79-20 15:30~16:30 지방소방교 / 조성빈 지방소방장 / 안영근 지방소방장 / 안영근 지방소방장 / 박영호 서울특별시 서대문구 연희동 -2019-01-25 수관적제 현장대응단 분리형 양호 110080163 14 8 정상 정상 0 서울특별시 서대문구 연희로18길 35-4 15:30~16:30 지방소방위 / 조현익 지방소방교 / 조성빈 서울특별시 서대문구 연희동 - 궁동산체육관 2019-01-14 현장대응단 7 분리형 수관적제 0 110080164 6 정상 양호 지방소방사 / 송상규 서울특별시 서대문구 연희로11마길 86-47 궁동산체육관 11:00~12:00 지방소방위 / 이근세 지방소방사 / 반은광 서울특별시 서대문구 봉원동 26-0 봉원사 2019-01-08 110080174 현장대응단 28 7 일체형 정상 정상 0 양호 서울특별시 서대문구 봉원사길 120-0 봉원사 14:10~15:14 지방소방위 / 고진영 지방소방위 / 송영찬 지방소방위 / 조현익 지방소방교 / 조성빈 서울특별시 서대문구 연희동 350-7 2019-01-25 수관적제 110080181 현장대응단 17 일체형 정상 정상 0 양호 서울특별시 서대문구 연희로4길 25-0 15:30~16:30 지방소방장 / 안영근 지방소방장 / 박영호 서울특별시 서대문구 봉원동 42-23 2019-01-08 110080188 현장대응단 142 7 분리형 정상 정상 0 지방소방위 / 고진영 서울특별시 서대문구 봉원사2길 35-0 14:10~15:14

관할서 : 서대문소방서/현장대응단

조사기간 : 2019년01월01일 — 2019년01월31일

É	번	전산번호	관할센터	비소장치 번호	조사일련번호	설치유형	설치구조 주소(도로명) 주소(법정동)	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력(Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
29		110080188	현장대응단	142	7	분리형		2019-01-08 14:10~15:14	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 이근세
	29						서울특별시 서대문구 봉원동 42-23 서울특별시 서대문구 봉원사2길 35-0							지방소방사 / 반은광
														지방소방위 / 송영찬
	30	110082618	현장대응단	29	7	분리형	수관적제 서울특별시 서대문구 연희동 116-1 서울특별시 서대문구 연희로11길 89-0	2019-01-14 11:00~12:00	정상	정상	0		양호	지방소방사 / 송상규
31		110082619	현장대응단	32	7	분리형		2019-01-08 14:10~15:14	정상	정상	0 -		00 당 연	지방소방사 / 반은광
							서울특별시 서대문구 창천동 -							지방소방위 / 송영찬
	71						서울특별시 서대문구 신촌로7길 18-0							지방소방위 / 고진영
														지방소방위 / 이근세