

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부				
	주소(법정동)									
56	서울특별시 서대문구 포방터2길 79-0		일체형	일반형	0	미설치				
	서울특별시 서대문구 홍은동 9-249									
내부비치 물품현황										
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	1개	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프	1개	소화기	2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등									

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부	
	주소(법정동)						
57	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 181-0 장영환가 앞		분리형(지하식)	일반형	0		
	서울특별시 서대문구 홍은동 8-629 장영환가 앞						
내부비치 물품현황							
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프 1개	소화기 2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
67	서울특별시 서대문구 백련사길 170-56										
	서울특별시 서대문구 홍은동 316-11										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-24 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
78	서울특별시 서대문구 홍지문2길 31-0		분리형(지상식)	일반형	0	미설치					
	서울특별시 서대문구 홍은동 5-4										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
5	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부			
	주소(법정동)								
58	서울특별시 서대문구 홍은중앙로9가길 27-5		분리형(지상식)	일반형	0	미설치			
	서울특별시 서대문구 홍은동 295-22								
내부비치 물품현황									
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	1개	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프	소화기	2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등								

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
74	서울특별시 서대문구 통일로21길 33-4										
	서울특별시 서대문구 홍제동 -										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
10	2019-01-09 14:00~16:00	불량	불량	0	홍제동 제;1주택재건 축정비사업 구역내 소방용수시설 임시폐 전 알림(재난관리과 -5633)-2018.9.27.일 자-철거	고장(사용불)	지방소방교 / 공정환
							지방소방교 / 이재원
							지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부			
	주소(법정동)								
59	서울특별시 서대문구 홍은중앙로5길 30-0		일체형	일반형	0	미설치			
	서울특별시 서대문구 홍은동 295-22								
내부비치 물품현황									
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	1개	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프	소화기	2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등								

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
79	서울특별시 서대문구 세검정로4다길 24-0										
	서울특별시 서대문구 홍제동 5-150										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
60	서울특별시 서대문구 연희로41길 167-0										
	서울특별시 서대문구 홍은동 295-22										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
9	2019-02-04 14:09~15:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
8	2019-01-07 15:00~17:00	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방위 / 변중호
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부	
	주소(법정동)						
61	서울특별시 서대문구 홍은중앙로7길 61-0		분리형(지하식)	일반형	0	미설치	
	서울특별시 서대문구 홍은동 295-22						
내부비치 물품현황							
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프 1개	소화기 2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부
	주소(법정동)					
62	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 172-39		일체형	릴 호스형	0	미설치
	서울특별시 서대문구 홍은동 8-891					
내부비치 물품현황						
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	25mm 30m 1본	소화전핸들 (지상식) 1개	소화전핸들 (지하식) 1개	스탠드 파이프 2개
기타	손전등 , 드라이버 , 윤활제 등					

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부
	주소(법정동)					
34	서울특별시 서대문구 가좌로2길 50-0					
	서울특별시 서대문구 홍은동 328-0					
내부비치 물품현황						
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)
기타					스탠드 파이프	소화기

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-24 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
48	서울특별시 서대문구 통일로32길 3-0 1동										
	서울특별시 서대문구 홍제동 104-1 1동										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
9	2019-02-05 15:32~17:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
8	2019-01-09 14:00~16:00	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방교 / 공정환
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
80	서울특별시 서대문구 세검정로4길 116-0										
	서울특별시 서대문구 홍제동 9-81										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부	
	주소(법정동)						
63	서울특별시 서대문구 포방터2나길 20-1		분리형(지하식)	일반형	0	미설치	
	서울특별시 서대문구 홍은동 8-456						
내부비치 물품현황							
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프 1개	소화기 2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부			
	주소(법정동)								
50	서울특별시 서대문구 포방터4안길 6-2		일체형	일반형	0	미설치			
	서울특별시 서대문구 홍은동 8-366								
내부비치 물품현황									
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프	1개	소화기	2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등								

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
64	서울특별시 서대문구 연희로39나길 19-0										
	서울특별시 서대문구 홍은동 265-172										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-23 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부
	주소(법정동)					
65	서울특별시 서대문구 연희로39길 78-0					
	서울특별시 서대문구 흥은동 -					
내부비치 물품현황						
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)
기타					스탠드 파이프	소화기

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-23 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
68	서울특별시 서대문구 홍제내2바길 22-0 좋은집										
	서울특별시 서대문구 홍제동 9-81 좋은집										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
2	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
45	서울특별시 서대문구 연희로37안길 9-8										
	서울특별시 서대문구 홍은동 265-316										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-23 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부	
	주소(법정동)						
69	서울특별시 서대문구 홍은중앙로9길 88-0		분리형(지하식)	일반형	0	미설치	
	서울특별시 서대문구 홍은동 -						
내부비치 물품현황							
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프 1개	소화기 2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부	
	주소(법정동)						
51	서울특별시 서대문구 홍은중앙로9나길 57-0 홍은동 J주택		분리형(지하식)	일반형	0	미설치	
	서울특별시 서대문구 홍은동 - 홍은동 J주택						
내부비치 물품현황							
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프 1개	소화기 2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부				
	주소(법정동)									
52	서울특별시 서대문구 홍은중앙로5길 64-0		일체형	일반형	0	미설치				
	서울특별시 서대문구 홍은동 295-22									
내부비치 물품현황										
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	1개	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프	1개	소화기	2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등									

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
66	서울특별시 서대문구 연희로39마길 6-0										
	서울특별시 서대문구 홍은동 -										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-23 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부
	주소(법정동)					
54	서울특별시 서대문구 연희로41다길 59-0					
	서울특별시 서대문구 홍은동 191-139					
내부비치 물품현황						
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)
기타						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
10	2019-02-05 15:32~17:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
9	2019-01-07 15:00~17:00	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방위 / 변중호
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부	
	주소(법정동)						
55	서울특별시 서대문구 포방터2다길 11-0		분리형(지하식)	일반형	0	미설치	
	서울특별시 서대문구 홍은동 -						
내부비치 물품현황							
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프 1개	소화기 2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등						

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부			
	주소(법정동)								
53	서울특별시 서대문구 홍지문길 6-0		분리형(지상식)	일반형	0	미설치			
	서울특별시 서대문구 홍은동 6-3								
내부비치 물품현황									
고무내장형 호스	40mm 10본	소방용 릴 호스	소화전핸들 (지상식)	1개	소화전핸들 (지하식)	1개	스탠드 파이프	소화기	2개
기타	손전등, 드라이버, 윤활제등								

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
7	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
72	서울특별시 서대문구 통일로19길 37-0										
	서울특별시 서대문구 홍제동 44-351										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
10	2019-02-04 14:09~15:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
9	2019-01-09 14:00~16:00	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방교 / 공정환
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
70	서울특별시 서대문구 통일로39길 65-0 펠리츠빌.1										
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22 펠리츠빌.1										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
9	2019-02-04 14:09~15:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
8	2019-01-08 15:00~17:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방위 / 변중호
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부
	주소(법정동)					
71	서울특별시 서대문구 통일로35길 43-0					
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22					
내부비치 물품현황						
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)
기타				스탠드 파이프		소화기

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
9	2019-02-04 14:09~15:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
8	2019-01-10 15:00~16:30	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방교 / 공정환
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
73	서울특별시 서대문구 통일로23길 37-1										
	서울특별시 서대문구 홍제동 64-7										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타	홍제1구영 주택재개발로 인하여 철거되어 비소함 청사 후정에 보관함										

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-09 14:00~16:00	불량	불량	0	홍제동 제;1주택재건 축정비사업 구역내 소방용수시설 임시폐 전 알림(재난관리과 -5633)-2018.9.27.일 자-철거	고장(사용불)	지방소방교 / 공정환 지방소방교 / 이재원 지방소방교 / 김옥규 지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
83	서울특별시 서대문구 통일로32길 38-5										
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
9	2019-02-05 15:32~17:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
8	2019-01-09 14:00~16:00	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방교 / 공정환
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부
	주소(법정동)					
75	서울특별시 서대문구 인왕시장길 14-0					
	서울특별시 서대문구 홍제동 294-40					
내부비치 물품현황						
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)
기타				스탠드 파이프		소화기

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-25 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 정해영
							지방소방교 / 김은희
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
76	서울특별시 서대문구 문화촌2길 16-0		분리형(지하식)	일반형	0	미설치					
	서울특별시 서대문구 홍제동 10-18										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
1	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
77	서울특별시 서대문구 인왕시장길 42-0										
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-25 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 정해영
							지방소방교 / 김은희
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
84	서울특별시 서대문구 포방터2길 99-0		분리형(지하식)	일반형	0	미설치					
	서울특별시 서대문구 홍은동 9-260										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
5	2019-01-21 14:00~15:00	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방장 / 김현우
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
81	서울특별시 서대문구 세검정로4길 129-6										
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)	소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부						
	주소(법정동)										
82	서울특별시 서대문구 통일로20길 37-0										
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
9	2019-02-05 15:32~17:00	정상	정상	3		양호	지방소방위 / 김진수
							지방소방위 / 윤상길
							지방소방사 / 김태균
							지방소방장 / 김인곡
8	2019-01-09 14:00~16:00	정상	정상	3		양호	지방소방교 / 김옥규
							지방소방위 / 김병욱
							지방소방교 / 공정환
							지방소방교 / 이재원

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 흥은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
143	서울특별시 서대문구 세검정로4길 151-0										
	서울특별시 서대문구 홍제동 295-22										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
3	2019-02-01 15:00~15:50	정상	정상	0		양호	지방소방위 / 변중호
							지방소방위 / 유승중
							지방소방위 / 김인희
							지방소방위 / 김병욱

비상소화장치 조사부

관할서 : 서대문소방서 홍은119안전센터

조사기간 : 2019-01-02 - 2019-02-09

출력일자 : 2019년02월09일

비소장치번호	주소(도로명)		소화전 연결방식에 따른 구분	소방호스에 따른 구분	소화전 방수압력 (Mpa)	가압펌프 설치여부					
	주소(법정동)										
145	서울특별시 서대문구 연희로39길 81-16										
	서울특별시 서대문구 홍은동 -										
내부비치 물품현황											
고무내장형 호스		소방용 릴 호스		소화전핸들 (지상식)		소화전핸들 (지하식)		스탠드 파이프		소화기	
기타											

조사일련번호	조사일시	외관상태	물품상태	말단 방수압력 (Mpa)	기타사항	최종결과	조사자
8	2019-01-23 14:00~15:30	정상	정상	0		양호	지방소방교 / 박정수
							지방소방위 / 나순범
							지방소방위 / 강동수
							지방소방위 / 정해영