

# 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 독섬빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 900HP×5대, 450HP×9대

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 16.

- 점검자 : 직 지방공업주사보                      성명 최우용
- 직 지방전기운영주사                      성명 김명철
- 직 지방전기운영주사보                      성명 이종석
- 직 지방기계운영주사보                      성명 장영선

# 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 응봉빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 310HP × 2대, 500HP × 1대.

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 15.

- 점검자 : 직 지방공업주사보
- 성명 최우용
- 직 전기운영주사보
- 성명 김 은각
- 직 기계운영주사보
- 성명 황 영식

# 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 금호빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 700HP × 4대

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	수문정보시스템에 펌프 가동 현황이 표시가 안됨	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 15.

○ 점검자 : 직 지방공업주사보 성명 최우용  
                   직 전기운영주사보 성명 심재범  
                   직 전기운영주사보 성명 송영택

# 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 옥수빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 550HP × 5대

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 9.

○ 점검자 : 직 지방공업주사보	성명 이종헌
직 지장전기운영주사보	성명 김상영
직 지방기계운영주사보	성명 기효상



# 빗물펌프장 자체 점검표

□ 펌프장명 : 송정빗물펌프장

□ 시설규모 : 900HP × 4대(900HP 2대 증설공사중)

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 11.

○ 점검자 : 직 지방공업서기	성명 이종헌
직 기계운영주사보	성명 이성주
직 전기운영주사보	성명 최성기

# 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 새말빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 225HP × 2대, 500HP × 4대, 1000HP×2대

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	CCTV DVR 고장	교체중
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 12.

○ 점검자 : 직 지방공업주사보	성명 김영현
직 전기운영주사보	성명 박희진
직 전기운영서기	성명 윤한춘

# 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 행당빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 800HP × 7대

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	펌프7호기 모터부분 점검요망	

2014. 12. 10.

- 점검자 : 직 지방공업주사보
성명 김영현
- 직 전기운영주사
성명 김화민
- 직 기계운영서기
성명 최광묵



## 빗물펌프장 자체 점검표

- 펌프장명 : 사근빗물펌프장
- 시설규모 : 펌프 900HP × 5대(증설 공사중)

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 상황실과 펌프장간 통신연결 상태(운영, 단선) 비상시 운영방안	이상없음	
2. 단전시 관리상태(안전표식, 안전장구등)	이상없음	
3. 위험지역 관리 상태(영상감시등)	이상없음	
4. 펌프구동 운영프로그램	이상없음	
5. 상시부하설비의 작동상태	이상없음	
6. 전동밸브 관리상태	이상없음	
7. 제진기 관리상태(유압, 케이블등)	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 관리 상태	이상없음	
9. 운영실 관리상태(근무자 수칙등 현황판)	이상없음	
10. 기온강하에 대비한 설비 보호상태	이상없음	
11. 기타	이상없음	

2014. 12. 15.

○ 점검자	: 직 지방공업주사보	성명 김영현
	직 전기운영주사보	성명 강춘석
	직 기계운영주사보	성명 노연기
	직 기계운영주사보	성명 김석기