

# 사고현장 사진



사고현장 전경



아웃트리거 상태 (확장 안함)



권과방지장치 불량



축해지장치 불량