

# 사방시설 점검

## 1 기본 현황

### 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 준공이 4년이 지난 사방사업 완료지역 점검		
사업비 (당해년도)	75,020천원	(국비)52,514천원	(사비)22,506천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	산지방재과	장상규 2133-2170	김한준 2133-2172	임병관 2133-2179

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x52,514) 75,020	(x52,514) 75,020	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x52,514) 75,020	(x52,514) 75,020	(x-) 0

### 산출근거

과목구분	2020년 예산내역	
시설비	○ 사방사업 완료지역 점검 75,020,000원	= 75,020천원

### 3 사업 설명

**사업목적**

- 사방시설의 기능보전 및 안전유지

**사업근거**

- 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정
- 사방사업법 제15조(사방시설의 관리)
- 사방시설의 유지관리 매뉴얼

**사업내용**

- 위        치 : 사방사업 완료지역 점검 대상지
- 사업기간 : 2020.1.~10.
- 사업내용 : 준공이 4년이 지난 사방사업 완료지역 점검

**추진경위**

- 2020.2. : 2020년 사업추진계획 수립

**2020년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		75,020	
점검 용역발주 및 시행	2020.01~2020.09	75,020	점검용역발주 및 시행

### 4 사업 효과

**최근 3년 추진실적**

2017년도	○ 사방시설 점검('12년 이전 준공) : 사방댐 42개소, 사방지 44ha, 총 139개소
2018년도	○ 사방시설 점검('13년 이전 준공) : 사방댐 37개소, 산지사방 88개소
2019년도	○ 사방시설 점검('14년 이전 준공) : 사방(계류) 58개소,

**향후 기대효과**

- 사방공사 완료지에 대한 사방시설 기능유지 등을 우기전에 점검하여 시설물 하부에 거주하는 주민들의 소중한 생명과 재산을 보호