

남서울미술관 LED조명교체공사



LED준공사진자료

2018.06.25

자재 및 작업준비




지하복도

작업전




작업후



지하 창고




지하숙직실



지하 프로그램실

작업전




작업후




지하계단

작업전



작업후



1층 화장실

작업전




작업후



1층 사무실

작업전



작업후




3층 창고

작업전



작업후



폐자재 정리

