


특검 음악분수 점검 사진대지


점검일 : 2017년 9월 8일



MCCB 상태



LBS/ASS용 점검




TR 상태, 온도점검



종합접지단자 누설전류측정

독섬 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 15일




전력용 한류형 퓨즈 점검



특고압 헤드 적외선 열온도 측정



종합 접지단자함 누설전류 측정



영상변류기 , 누전경보기 점검

독점 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 21일




정류기반 축전지 점검



특고압 모선 영온도 측정




저압 콘덴서 점검 및 누설전류 측정




S A 점 검 (열화상태)

특검 음악분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 29일



변압기 2중접지 누설전류 측정



특고압 헤드 접속부 적외선 열 온도 측정




TR 상태, 온도점검




E 1 ~ E 3 누설전류 측정

독점 벽천분수 점검 사진대지

점검일 2017년 9월 15일




부스바 접속상태 점검



PF상태점검



MOF 상태 점검




콘덴서 점검

여의도 물빛광장분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 8일




울 타 리 보호 접 지 점검



특고압 헤드 접속점 적외선열온도 측정



MOF 상태 점검




종합 접지부 점검

여의도 물빛광장분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 15일



A C B 차단기 상태 점검



MOF 누설전류 측정



인버터 제어반 점검




보호 계전기 점검

여의도 물빛광장분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 21일



저압 콘덴서 점검



인버터 제어반 점검



제어콘트롤 점검




종합접지함 누설전류측정

여의도 물빛광장분수 점검 사진대지


점검일 : 2017년 9월 29일




변압기 호흡기 점검



부스바 단자 접속상태 점검




변압기 2차측 접속상태 확인




저압 P T 전압 측정 및 온도측정

난지 거울분수 점검 사진대지


점검일 : 2017년 9월 8일



MOF 상태 점검



PF 상태 점검




차단기 상태 점검




접지단자 점검

난지 거울분수 점검 사진대지

점검일 : 2017년 9월 29일



파워퓨즈 점검



MOF 점검




차단기 상태 점검




계전기 점검

난지 물놀이장 점검 사진대지


점검일 : 2017년 9월 29일




부스바 MCC 결선점검



MCC 타이머 작동 정상 점검



Main 차단기 들쥐 감전으로 제거작업



부하 불평형 전류 측정