


공사사진



사진설명

전열 케이블 배선



사진설명


전열 노출 콘센트 설치

공사사진



사진설명

전열 매입 콘센트 설치




사진설명

전열 매입 콘센트 설치


공사사진





사진설명

전열 케이블 배선



사진설명

분전반 설치 및 케이블 단말처리

공사사진





사진설명	전등 가요전선관 배관 및 배선
------	------------------



사진설명	전등 난연 CD관 배관 및 배선
------	-------------------

공사사진





사진설명

전등 4구 스위치 철거 및 배선



사진설명

전등 5구 스위치 설치

공사 사진

공사명 : 종합설비동 사무실 재배치 전열,전등 회로 분리 공사

승민전기 대표 김은숙