

# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



물품보관창고  
옥상  
옥상 청소  
공사전



물품보관창고  
옥상  
옥상 청소  
공사중



물품보관창고  
옥상  
옥상 청소  
공사후

# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



물품보관창고  
옥상  
접착제 도포  
공사전



물품보관창고  
옥상  
접착제 도포  
공사중



물품보관창고  
옥상  
접착제 도포  
공사후



# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



물품보관창고  
옥상 방수제  
도포  
공사전



물품보관창고  
옥상 방수제  
도포  
공사중



물품보관창고  
옥상 방수제  
도포  
공사후

# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



물품보관창고  
방화문 교체  
공사전



물품보관창고  
방화문 교체  
공사중



물품보관창고  
방화문 교체  
공사후

# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



물품보관창고  
배수관 교체  
공사전




물품보관창고  
배수관 교체  
공사중




물품보관창고  
배수관 교체  
공사후




# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



# 성북구의회 청사 내외부 보수공사




# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



베란다  
실리콘 도포  
공사전



베란다  
실리콘 도포  
공사중



베란다  
실리콘 도포  
공사후



# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



본회의실  
천장 보수  
공사전



본회의실  
천장 보수  
공사중




본회의실  
천장 보수  
공사후


# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



본회의실  
천장 수리  
공사전




본회의실  
천장 수리  
공사중




본회의실  
천장 수리  
공사후


# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



본회의실  
천장 도장  
공사전



본회의실  
천장 도장  
공사중



본회의실  
천장 도장  
공사후




# 성북구의회 청사 내외부 보수공사



본회의실  
점검구 교체  
공사전



본회의실  
점검구 교체  
공사중



본회의실  
점검구 교체  
공사후

# 성북구의회 청사 내외부 보수공사

