

삼양로54길 주변 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2018.03 ~ 2018.12		
사업내용	○ 노후 사각형거 보수보강		
사업위치	강북구 삼양로54길 101~술샘로67길 108 외1개소		
총사업비	총 900,000천원	(국비)	(시비)900,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]
사업비 (당해년도)	900,000천원	(국비)	(시비)900,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	이인규 2133-3794	김영희 2133-3792

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 0	(x-) 900,000	(x-) 900,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 900,000	(x-) 900,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역		
시설비	○ 공사비 900,000,000원	=	900,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 900	(x-)	(x-)	(x-) 900	(x-)	
시설비	(x-) 900	(x-)	(x-)	(x-) 900	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 노후 사각형거 보수보강을 통한 시설물 내구성 향상과 안전성 확보

사업근거

- 하수도법 제3조
- 사각형거 정밀점검용역(2017.4.)

사업내용

- 사업기간 : 2018.3.~12.
- 사업수행주체 : 강북구청 치수과
- 추진방법 : 노후 사각형거 보수보강
- 사업의 주요내용 : 사각형거 단면보수 □3.5×3.5m, L=690m,
A=2237m²

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 삼양로54길 101 ~ 솔샘로67길 108 외
- 규 모 : □3.5×3.5m, L=690m
- 사업내용 : 사각형거 단면보수 A=2237m²
- 총사업비 : 900백만원(시설비 900백만원)

추진경위

- 2017.4 정밀점검용역 시행

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		900,000	
공사시행	2018.03~2018.12	900,000	사각형거 보수보강

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

참 고 자 료

□ 위치도, 현황사진

<p>삼양로54길101앞~솔샘로67길108앞 규격 3.5*2.0 2연중 1련 (460m)</p> <p>솔샘로67길51앞~솔샘로327앞 규격 3.5*2.0 2련 (265m)</p>	
---	--