

상반기 도로시설물 안전점검 결과(총괄)


연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
계				500		170	156	14	0				
1	복개 구조물	성동	청계천복개(좌)	2	특이사항없음							설날	
				3	오수관 이탈	이첩조치 (용두동255-53 앞)	○			배수불량			해빙기
				3	오수관 이탈	이첩조치 (용두동255-53 앞)	○			배수불량			우기
				2	특이사항 없음								정기
2	복개 구조물	성동	청계천복개(우)	2	특이사항없음							설날	
				3	특이사항없음							해빙기	

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	특이사항 없음								우기
				2									정기
3	복개 구조물	성동	면목천복개	2	췁인트부 소파발생	공무직 보수완료	○			포장파손			설날
					무단횡단방지시설 손상	공무직 정비완료	○			안전사고우려			설날
				3	배수불량(체수)	공무직 정비완료	○			배수불량			해빙기
					포장상태 불량	금년 포장공사 정비예정		○		포장파손		면목천복개구조물 보수공사발주	
					췁인트부 소파 발생	공무직 보수완료	○			포장파손			
					무단횡단방지시설 손상	공무직 정비완료	○			안전사고우려			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	특이사항 없음							우기	
				2	특이사항 없음							정기	
5	일반교량	성동	성동교	2	특이사항 없음							설날	
				3	특이사항 없음							해빙기	
				3	빗물받이 청소요망(3개소)	직영반 조치완료	○			청소 등		우기	
					보도데크 물고임	연간단가 보수완료	○			배수불량			
				2	특이사항 없음							정기	
6	일반교량	성동	장안교	2	특이사항 없음							설날	

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	특이사항 없음							해빙기	
				3	빗물받이 청소필요	공무직 조치완료	○			청소 등			우기
					연석하부 배수로 정비필요	일상유지공사 작업지시예정		○		배수불량			우기
				2	보차도 연석 박리	주의관찰	○			부속시설파손			정기
9	일반교량	성동	제2마장교	2	종쪼인트 하부 후타재 상태불량	연간단가업체 작업완료	○			부속시설파손			설날
					빗물받이 막힘	공무직 정비완료	○			배수불량			설날
					광고지 부착	현장 제거완료	○			청소 등			설날
				3	종쪼인트 하부 후타재 상태불량	연간단가업체 정비조치	○			부속시설파손			해빙기












연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
					췁인트부 후타재 손상	공무직 보수완료	○			포장파손			
				3	보도부 난간유리 고정너트 탈락	공무직 보수완료	○			시설물손상			우기
					배수구 주변 손상	공무직 보수완료	○			배수불량			
					보도 잡초	공무직 정비완료	○			청소 등			
					점검통로 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			청소 등			
				2	교면포장 노후	일상유지 작업지시		○		포장파손			정기
					신축이음부 주변 포장상태 불량	일상유지 작업지시		○		포장파손			
10	고가차도	성동	이문고가	2	췁인트부 후타재 손상	공무직 보수완료	○			포장파손			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
					빗물받이 막힘	공무직 정비완료	○			배수불량			설날
					교면상 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			청소 등			설날
				3	쪼인트부 후타재 손상	공무직 보수완료	○			포장파손			해빙기
					포장부 소성변형	공무직 정비완료	○			포장파손			
				3	차도부 포트홀 발생	공무직 보수완료	○			포장파손			우기
					배수구 막힘	공무직 정비완료	○			배수불량			
					포장 소파	공무직 보수완료	○			포장파손			
					쪼인트 주변 손상	공무직 보수완료	○			포장파손			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				2	교면포장 상태불량	일상유지 작업지시		○		포장파손			정기
11	고가차도	성동	영동대교북단 고가	2	빗물받이 청소필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			설날
				3	충격흡수시설 파손	손괴자 확인하여 보수	○			부속시설파손			해빙기
				3	잡초 제거 및 쓰레기 청소	직영반에서 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기
12	터널	성동	금호터널	2	방음유리 파손	연간단가 공사완료	○			부속시설파손			설날
				3	보도세척요망	세척완료	○			청소 등			해빙기
				3	방음유리 파손	유리교체	○			부속시설파손			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
					차도 소파	직영반 조치완료	○			포장파손			우기
				2	특이사항 없음								정기
13	터널	성동	옥수터널	2	보도상 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			청소 등			설날
				3	특이사항없음								해빙기
				3	보도부 청소 불량	공무직 정비완료	○			청소 등			우기
					보도부 잡초	공무직 정비완료	○			청소 등			
				2	특이사항없음								정기
14	터널	성동	무지개터널	2	배수로 정비불량	공무직 정비완료	○			배수불량			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	조인트부 누수	연간단가업체 정비조치	○			배수불량			해빙기
				3	배수구 상태불량	공무직 정비완료	○			배수불량			우기
					보도부 잡초	공무직 정비완료	○			청소 등			
				2	특이사항없음								정기
15	지하차도	성동	능산지하차도	2	배수구 앞결빙	제빙 및 제설제살포	○			안전사고우려			설날
				3	보도세척요망	세척완료	○			청소 등			해빙기
					박스구간 수직배수관 파손	보수완료	○			배수불량			
				3	차도 소파	직영반 조치완료	○			포장파손			우기

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				2	특이사항 없음							정기	
16	지하차도	성동	응봉지하차도	2	배수로 쓰레기 청소필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			설날
				3	유도배수로 누수(측면)	일상유지공사 조치	○			배수불량			해빙기
				3	배수로 청소필요	공무직 조치완료	○			청소 등			우기
					시점부 포장균열	주의관찰 (정밀점검 결과반영 필요시 보수)	○			포장파손			
					BOX 내부 포장불량	주의관찰 (정밀점검 결과반영 필요시 보수)	○			포장파손			
					BOX 내부 포장패임	공무직 조치완료	○			포장파손			
				2	상부 유도배수로 누수	주의관찰	○			배수불량			정기

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
17	지하차도	성동	신답지하차도	2	조인트 소파	직영반에서 조치완료	○			포장파손			설날
					배수로 쓰레기 청소필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			설날
				3	교명판 교체	일상유지공사 조치	○			청소 등			해빙기
					신축조인트 파손	공무직 조치완료	○			포장파손			
					기둥 및 벽체 타일탈락	일상유지공사 조치	○			부속시설파손			
					조인트 하부 누수	주의관찰	○			안전사고우려			
				3	내진공사부재 점검	특이사항 없음							우기
					신축이음부 파손	주의관찰 (정밀점검 결과반영 필요시 보수)	○			포장파손			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	특이사항 없음							우기	
				2	특이사항 없음							정기	
22	일반교량	성동	동진교	2	인도 물고임	일상유지보수공사 작업완료	○			배수불량	 	설날	
				3	빗물받이 청소필요	공무직 조치완료	○			청소 등	 	해빙기	
				3	바닥판 하부 백태	주의관찰	○			청소 등	 	정기,우기	
					내진보강공사 부재 점검	특이사항 없음						우기	
				2	보도부 채수	일상유지공사 작업완료	○			배수불량	 	정기	
23	일반교량	성동	용두4교	2	불법현수막	직영반에서 조치완료	○			청소 등	 	설날	






연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	특이사항없음							해빙기	
				3	빗물받이 청소미비	공무직 조치완료	○			청소 등		우기	
				2	신축이음 유간 청소미비	공무직 조치완료	○			청소 등		정기	
24	일반교량	성동	용두교	2	특이사항 없음							설날	
				3	보.차도 경계하부 들뜸	일상유지공사 조치	○			시설물손상		해빙기	
					보.차도 경계하부 백태 및 들뜸	일상유지공사 조치	○			시설물손상			
					조인트 세척필요	세척예정(4월)	○			청소 등			
				3	교명판 소실	일상유지공사 작업지시예정		○		부속시설파손		우기	

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
					버스전용차선 소성변형	주의관찰	○			포장파손			
				2	표면보수부 특이사항 없음								정기
25	일반교량	성동	제1제기교	2	인도결빙	직영반에서 조치완료	○			안전사고우려			설날
				3	빗물받이 청소필요	공무직 조치완료	○			청소 등			해빙기
				3	보차도 경계난간 파손	일상유지공사 작업지시예정		○		부속시설파손			우기
					내진보강공사 부재점검	특이사항 없음							우기
				2	특이사항없음								정기
26	일반교량	성동	제2제기교	2	인도결빙	직영반에서 조치완료	○			안전사고우려			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	보도부 측면 균열	주의관찰	○			시설물손상			해빙기
				3	보도측면 균열	주의관찰(균열진전 없음)	○			시설물손상			우기
				2	차량방호책 하부지주파손	일상유지공사 작업완료	○			부속시설파손			정기
27	일반교량	성동	신내교	2	특이사항 없음								설날
				3	차로부 소성변형	공무직임시조치	○			포장파손			해빙기
				3	교면포장 소성변형	일상유지 작업지시		○		포장파손			우기
					보도부 잡초	공무직 정비완료	○			청소 등			
				2	특이사항없음								정기


연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
28	일반교량	성동	안암교	2	빗물받이 막힘	공무직 정비완료	○			배수불량			설날
				3	췌인트부 후타재 손상	공무직 보수완료	○			포장파손			해빙기
				3	배수구 정비불량	공무직 정비완료	○			배수불량			우기
				2	특이사항없음								정기
29	일반교량	성동	중암교	2	빗물받이 막힘	공무직 정비완료	○			배수불량			설날
				3	배수로 정비불량	공무직 정비완료	○			배수불량			해빙기
				3	배수구 주변 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			배수불량			우기
				2	난간 상부 덮개 손상	일상유지 보수완료	○			시설물손상			정기

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
30	일반교량	성동	서울숲다리교	2	교대부 고드름 발생	공무직 정비완료	○			배수불량			설날
				3	특이사항없음								해빙기
				3	특이사항없음								우기
				2	교대부 누수현상	주의관찰	○			배수불량		구조적손상없음	정기
31	일반교량	성동	고산자교	2	특이사항 없음								설날
				3	특이사항 없음								해빙기
				3	잡초 제거 및 쓰레기 청소	직영반에서 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
32	일반교량	성동	먹골교	2	특이사항 없음							설날	
				3	실란트 부위 누수	일상유지공사 조치	○			배수불량		해빙기	
					콘크리트 박락 및 철근노출	일상유지공사 조치	○			시설물손상			
				3	공사자재 적치	시공사 조치완료	○			청소 등		우기	
					내진보강공사 부재 점검	특이사항 없음						우기	
				2	특이사항없음							정기	
33	일반교량	성동	무학교	2	특이사항 없음							설날	
				3	특이사항 없음							해빙기	

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	쓰레기 적치 등	직영반에서 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기
36	일반교량	성동	두물다리(청)	2	특이사항 없음								설날
				3	특이사항 없음								해빙기
				3	광고지 제거 등	직영반에서 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기
37	고가차도	성동	용마고가	2	특이사항 없음								설날
				3	보링자리 매꿈요망	직영반에서 조치완료	○			포장파손			해빙기

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	특이사항 없음							우기	
				2	특이사항 없음							정기	
38	고가차도	성동	청량제1고가	2	빗물받이 막힘	공무직 정비완료	○			배수불량			설날
				3	특이사항없음								해빙기
				3	특이사항없음								우기
				2	특이사항없음								정기
39	고가차도	성동	청량제2고가	2	종조인트 파손	직영반에서 조치완료	○			포장파손			설날
					횡조인트 파손	일상유지보수공사 공사완료	○			시설물손상			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	종방향 조인트 파손	직영반 임시조치 일상유지공사 계약 후 조치	○			포장파손			해빙기
				3	낙하방지시설 설치부	철도공단 협의후 공사예정		○		시설물손상			우기, 정기
				2	종조인트 공사부 특이사항 없음								정기
40	고가차도	성동	신답고가	2	교면상 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			청소 등			설날
				3	교면상 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			청소 등			해빙기
					난간기초부 상태불량	연간단가업체 정비조치	○			부속시설파손			
					차량충격흡수시설 손상	주의관찰-필요시 보수조치	○			안전사고우려			
					교대부 표면보수부 녹발생	연간단가업체 정비조치	○			부속시설파손			

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	교면상 쓰레기 적치	공무직 정비완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항없음								정기
41	고가차도	성동	독성고가	2	교량난간 파손	보험사(현대해상화재)조치	○			부속시설파손			설날
					빗물받이 청소필요	공무직 정비완료	○			청소 등			설날
				3	빗물받이 청소 필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			해빙기
				3	신축이음 후타재 보수	직영반에서 조치완료	○			부속시설파손			우기
				2	특이사항 없음								정기
42	고가차도	성동	행당고가	2	빗물받이 청소필요	공무직 정비완료	○			청소 등			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				3	빗물받이 청소 필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			해빙기
				3	포장 불량	직영반에서 조치완료	○			포장파손			우기
				2	특이사항 없음								정기
43	지하차도	성동	답십리쿨다리 지하차도	2	특이사항 없음								설날
				3	시설물세척요망	세척완료	○			청소 등			해빙기
				3	빗물받이 청소요망	직영반 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기
44	지하차도	성동	중랑지하차도	2	배수로 청소미흡	공무직 정비완료	○			청소 등			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
				2	특이사항 없음								정기
46	지하차도	성동	동일로 지하차도	2	배수로 쓰레기 청소필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			설날
				3	유도배수로 탈락	일상유지공사 조치	○			배수불량			해빙기
					배수로 청소 필요	공무직 조치완료	○			청소 등			
				3	높이제한 표지판 미설치	시공사에 조치지시		○		안전사고우려			우기
					옹벽부 제조작업 미비	공무직 조치완료	○			청소 등			우기
				2	유도배수로 재설치부 특이사항 없음								정기
47	지하차도	성동	군자교통축 지하차도	2	지하차도 옹벽상부 난간 파손	일상유지보수공사 작업완료	○			부속시설파손			설날

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
					지하차도 옹벽상부난간지주 파손	일상유지보수공사 작업완료	○			부속시설파손			설날
				3	도로포장 불량	자체정밀점검 완료후 조치		○		포장파손			해빙기
					배수로 청소필요	공무직 조치완료	○			청소 등			
					옹벽 실란트 파손	자체정밀점검 완료후 조치		○		시설물손상			
				3	난간 녹슌	일상유지공사 작업지시예정		○		부속시설파손			우기
					도로포장 불량	일상유지공사 작업지시예정		○		포장파손			우기,정기
					배수로 청소미비	공무직 조치완료	○			청소 등			우기
				2	옹벽 난간교체부 특이사항 없음								정기

연번	구분	관리부서	시설명	점검인원	지적사항 (점검결과)	조치결과(계획)				손상유형	현황사진		비고
						조치결과(계획)	조치완료	조치중	향후조치		조치전	조치후	
48	지하차도	성동	성동지하차도	2	배수로 정비필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			설날
				3	도로소파	직영반에서 조치완료	○			포장파손			해빙기
				3	배수로 쓰레기	직영반에서 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기
49	지하차도	성동	마장지하차도	2	배수로 정비필요	직영반에서 조치완료	○			청소 등			설날
				3	배수로 쓰레기	직영반에서 조치완료	○			청소 등			해빙기
				3	배수로 쓰레기	직영반에서 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								정기

