

시 민

주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수	박심근	04/25 오세영
협 조		

문서번호	정수시설과-569
결재일자	2014.4.25.
공개여부	비공개(2)
방침번호	



상수도분야 특별안전점검에 따른  
**장비 교차점검 결과 보고**



2014. 4.

구의아리수정수센터  
정수시설과

# 장비 교차점검 결과 보고

- 점검일시 : 2014. 4. 25(금) 10:00~12:00
- 점검기관 : 쪽도아리수정수센터(구의⇔쪽도)
- 점검분야 : 상수도분야 특별안전점검 관련 장비 교차 점검
- 점 검 자 : 시설 7급 박광수, 7급 김수영
- 장비보유(쪽도아리수정수센터) 현황


보유장비		대수	장비상태	비고 (보관장소)
양수기		8(수중6, 배수펌스 2)	양호	센터
작업차량		1(1톤)	양호	주차장
보호 장비	공기호흡기	10	양호	센터, 취수장
	방독면	26	양호	센터, 취수장
	보호장구	13	양호	센터, 취수장
	가스경보기	31	양호	센터, 취수장
응급 처리 장비	소화기	100	양호	건물 각 동 별 설치
	가스탐지기(휴대용)	8	양호	센터, 취수장
	응급처리세트	5	양호	센터, 취수장
	소석회살포기	3	양호	센터, 취수장

- 행정사항
  - 교차 점검결과를 본부 주관부서(시설과)에 보고
  - 업무 담당자는 보유장비 및 응급처리 장비 상시 점검 및 지속 관리.


붙임 : 점검사진 각 1부. 끝.


# 장비 점검 사진

□ 점검기관 : 구의아리수정수센터(뚝도⇔구의)

장비명 (양수기)	
사진설명	양수기 가동상태 점검


장비명	
사진설명	공기호흡기 상태 점검

장비명 (방독면)	
사진설명	방독면 점검

장비명	
사진설명	응급처리셋트 보관상태 점검

장비명 (보호장구)	
사진설명	가스경보기 이상유무 점검

장비명	
사진설명	가스탐지기 이상유무 점검

장비명 (보호장구)	
사진설명	보호장구 이상유무 점검

장비명	
사진설명	소석회살포기 이상유무 점검

· 끝 ·

